

Villa Calzolari

Corbetta (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-02532/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02532/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 2532

Codice scheda: MI100-02532

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Denominazione: Villa Calzolari

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Casa di riposo Don Felice Cozzi

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015085

Comune: Corbetta

Località: Corbetta

Indirizzo: Via Brera

Collocazione: nel centro edificato storico perimetrato al 1991

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Corbetta

Particelle [1 / 2]: 217

Particelle [2 / 2]: 219

Foglio/Data: 9

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ servizi

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ servizi

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Corbetta

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1986

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02532_IMG-0000135403

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150850010_001

Nome del file originale: 150850010_001

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02532_DRA-0000021885

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 150850010_001_M0008.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02532_FNT-0000022219

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150850010_006_V0084.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02532_FNT-0000022220

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150850010_007_V0085.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02532_FNT-0000022221

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150850010_008_V0086.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02532_FNT-0000022215

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150850010_002_V0080.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02532_FNT-0000022216

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150850010_003_V0081.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02532_FNT-0000022217

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150850010_004_V0082.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02532_FNT-0000022218

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150850010_005_V0083.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Sicuro, Maria Pina

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Sampietro, Micaela

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino