

# Cascina Cislaghi - complesso

Corbetta (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-02551/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02551/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 2551

Codice scheda: MI100-02551

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI100-02551

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Cislaghi - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015085

Comune: Corbetta

Località: Corbetta

Indirizzo: Via Cascina Nuova

Collocazione: nel centro abitato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Corbetta

Particelle [1 / 4]: 273

Particelle [2 / 4]: 274

Particelle [3 / 4]: 277

Particelle [4 / 4]: 276

Foglio/Data: 10

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1800/00/00

Validità: (?)

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1800/00/00

Validità: (?)

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: edificio non riportato in catasto.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

## **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]**

Collocazione: interna

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]**

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]**

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]**

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

## UTILIZZAZIONI

**USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ deposito/ attività produttive agricole

**USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ deposito/ attività produttive agricole

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

**CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

**STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1986

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02551\_IMG-0000135423

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150850029\_001

Nome del file originale: 150850029\_001

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02551\_DRA-0000021901

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 150850029\_001\_M0024.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [1 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02551\_FNT-0000022369

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150850029\_002\_V0290.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [2 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02551\_FNT-0000022370

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150850029\_003\_V0291.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [3 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02551\_FNT-0000022371

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150850029\_004\_V0292.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [4 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02551\_FNT-0000022372

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150850029\_005\_V0293.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [5 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02551\_FNT-0000022373

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150850029\_006\_V0294.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [6 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02551\_FNT-0000022374

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150850029\_007\_V0295.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [7 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02551\_FNT-0000022375

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150850029\_008\_V0296.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [8 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02551\_FNT-0000022376

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150850029\_009\_V0297.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [9 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02551\_FNT-0000022377

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150850029\_010\_V0298.pdf

**COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Sicuro, Maria Pina

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]**

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Sampietro, Micaela

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino