

Cascina Lodovica - complesso

Corbetta (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-02558/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02558/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 2558

Codice scheda: MI100-02558

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI100-02558

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Lodovica - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015085

Comune: Corbetta

Località: Corbetta

Indirizzo: Via Verga

Collocazione: nel centro abitato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Corbetta

Particelle [1 / 4]: 15

Particelle [2 / 4]: 18

Particelle [3 / 4]: 346

Particelle [4 / 4]: 14

Foglio/Data: 14

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1700/00/00

Validità: (?)

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1700/00/00

Validità: (?)

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: edificio non riportato in catasto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ deposito

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ deposito

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1986

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02558_IMG-0000135431

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150850036_001

Nome del file originale: 150850036_001

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02558_DRA-0000021908

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 150850036_001_M0025.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02558_FNT-0000022461

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150850036_002_V0299.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02558_FNT-0000022462

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150850036_003_V0300.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02558_FNT-0000022463

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150850036_004_V0301.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02558_FNT-0000022464

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150850036_005_V0302.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02558_FNT-0000022465

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150850036_006_V0303.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02558_FNT-0000022466

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150850036_007_V0304.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02558_FNT-0000022467

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150850036_008_V0305.pdf

FONTI E DOCUMENTI [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02558_FNT-0000022468

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150850036_009_V0306.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Sicuro, Maria Pina

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Sampietro, Micaela

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino