

Cascina Luna - complesso

Corbetta (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-02559/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02559/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 2559

Codice scheda: MI100-02559

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI100-02559

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Luna - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015085

Comune: Corbetta

Località: Corbetta

Indirizzo: Via Cascina Luna

Collocazione: nel centro abitato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Corbetta

Particelle [1 / 5]: 323

Particelle [2 / 5]: 406

Particelle [3 / 5]: 404

Particelle [4 / 5]: 325

Particelle [5 / 5]: 479

Foglio/Data: 11

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: edificio non riportato in catasto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ deposito/ attività produttive agricole

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ deposito/ attività produttive agricole

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1986

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02559_IMG-0000135432

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150850037_001

Nome del file originale: 150850037_001

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02559_DRA-0000021909

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 150850037_001_M0027.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02559_FNT-0000022469

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150850037_002_V0313.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02559_FNT-0000022470

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150850037_003_V0314.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02559_FNT-0000022471

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150850037_004_V0315.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02559_FNT-0000022472

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150850037_005_V0316.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02559_FNT-0000022473

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150850037_006_V0317.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02559_FNT-0000022474

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150850037_007_V0318.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02559_FNT-0000022475

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150850037_008_V0319.pdf

FONTI E DOCUMENTI [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02559_FNT-0000022476

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150850037_009_V0320.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Sicuro, Maria Pina

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Sampietro, Micaela

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino