

# Cascina Malpaga - complesso

Corbetta (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-02560/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02560/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 2560

Codice scheda: MI100-02560

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI100-02560

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Malpaga - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015085

Comune: Corbetta

Località: Corbetta

Indirizzo: Via I. Nievo

Collocazione: nel centro abitato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Corbetta

Particelle [1 / 54]: 37

Particelle [2 / 54]: 38

Particelle [3 / 54]: 39

Particelle [4 / 54]: 40

Particelle [5 / 54]: 41

Particelle [6 / 54]: 42

Particelle [7 / 54]: 43

Particelle [8 / 54]: 44

Particelle [9 / 54]: 45

Particelle [10 / 54]: 46

Particelle [11 / 54]: 47

Particelle [12 / 54]: 48

Particelle [13 / 54]: 49

Particelle [14 / 54]: 50

Particelle [15 / 54]: 51

Particelle [16 / 54]: 3

Particelle [17 / 54]: 53

Particelle [18 / 54]: 54

Particelle [19 / 54]: 55

Particelle [20 / 54]: 56

Particelle [21 / 54]: 57

Particelle [22 / 54]: 58

Particelle [23 / 54]: 59

Particelle [24 / 54]: 60

Particelle [25 / 54]: 61  
Particelle [26 / 54]: 62  
Particelle [27 / 54]: 72  
Particelle [28 / 54]: 63  
Particelle [29 / 54]: 64  
Particelle [30 / 54]: 65  
Particelle [31 / 54]: 66  
Particelle [32 / 54]: 67  
Particelle [33 / 54]: 58  
Particelle [34 / 54]: 59  
Particelle [35 / 54]: 70  
Particelle [36 / 54]: 71  
Particelle [37 / 54]: 82  
Particelle [38 / 54]: 83  
Particelle [39 / 54]: 73  
Particelle [40 / 54]: 76  
Particelle [41 / 54]: 77  
Particelle [42 / 54]: 78  
Particelle [43 / 54]: 79  
Particelle [44 / 54]: 85  
Particelle [45 / 54]: 86  
Particelle [46 / 54]: 87  
Particelle [47 / 54]: 88  
Particelle [48 / 54]: 89  
Particelle [49 / 54]: 90  
Particelle [50 / 54]: 91  
Particelle [51 / 54]: 92  
Particelle [52 / 54]: 93  
Particelle [53 / 54]: 94  
Particelle [54 / 54]: 95

Foglio/Data: 3

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

Nel catasto del 1751 si presenta come un complesso agricolo. Nel 1898 il complesso si struttura in modo da formare, con la costruzione di altri edifici, due corti. Su un corpo di fabbrica facente parte della cascina c'è un'iscrizione che risale al 1863.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1700/00/00

Validità: (?)

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1700/00/00

Validità: (?)

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

### ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ deposito/ attività produttive agricole

## USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività produttive agricole/ deposito

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1986

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02560\_IMG-0000135433

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150850038\_001

Nome del file originale: 150850038\_001

### DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02560\_DRA-0000021910

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 150850038\_001\_M0028.pdf

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Sicuro, Maria Pina

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]**

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Sampietro, Micaela

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino