

# Cascina Favaglie - complesso

Cornaredo (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/MI100-02651/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02651/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 2651

Codice scheda: MI100-02651

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI100-02651

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Favaglie - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015087

Comune: Cornaredo

Indirizzo: Via Monzoro, 29

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: km 0,500 m dalla Strada Statale 11 - lato destro

Altra località: Favaglie

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cornaredo

Foglio/Data: / 2000

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 12]

Secolo: sec. XIX

Data: 1888/00/00

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 12]

Secolo: sec. XIX

Data: 1888/00/00

### NOTIZIA [2 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

### NOTIZIA [3 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: proprietà Matteo Pavari.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 12]**

Secolo: sec. XIII

Data: 1272/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 12]**

Secolo: sec. XIII

Data: 1272/00/00

Validità: post

**NOTIZIA [4 / 12]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: proprietà Cardinale Serbelloni.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 12]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1589/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 12]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1591/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 12]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: proprietà Conte Serbelloni.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 12]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1591/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 12]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1591/00/00

Validità: post

**NOTIZIA [6 / 12]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: demolizione totale

Notizia: Ferdinando Serbelloni Sfondrati fa abbattere i fatiscenti fabbricati per sostituirli; la corte nord non viene ricostruita.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 12]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1831/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 12]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1831/00/00

Validità: post

**NOTIZIA [7 / 12]**

Riferimento: fabbricato colonico

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: ad uso di fabbrica di formaggio.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 12]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1831/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 12]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1831/00/00

Validità: post

**NOTIZIA [8 / 12]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: proprietà Andrea Ponti.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 12]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1861/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 12]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1889/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [9 / 12]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: proprietà Ettore Ponti.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 12]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1889/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 12]**

Secolo: sec. XX

Data: 1922/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [10 / 12]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: proprietà Litta Modigliani.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 12]**

Secolo: sec. XX

Data: 1922/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 12]**

Secolo: sec. XX

Data: 1958/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [11 / 12]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: proprietà Società Italia Nostra.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 12]**

Secolo: sec. XX

Data: 1960/00/00

Validità: post

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 12]**

Secolo: sec. XX

Data: 1960/00/00

Validità: post

#### **NOTIZIA [12 / 12]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 12]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 12]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

## **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Impianto planimetrico con corpi di fabbrica a pianta rettangolare organizzati intorno ad una grande corte centrale

#### **ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI**

Ubicazione: ala sinistra

Tipo: portico pilastrato

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni sottogronda e/o cassettonature lignee

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: mediocre

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]**

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: scrostamento per vetustà

Fonte: osservazione diretta

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: non accertata

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: rifacimento

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: magazzino/ officina

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]**

Strumenti in vigore: piano regolatore adottato 1989

Sintesi normativa zona

Piano di Recupero(piano attuativo), corte principale:servizi a livello comunale, aree per attrezzature; corte secondaria: residenziale di espansione.

### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]**

Strumenti in vigore: P.R.G. Adottato 1989, approvato 1993

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02651\_IMG-0000135575

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150870009\_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150870009\_001

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02651\_IMG-0000135576

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150870009\_002

Note: due ali della corte 10/08/2001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150870009\_002

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02651\_IMG-0000135577

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150870009\_003

Note: porticato interno 10/08/2001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150870009\_003

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02651\_IMG-0000135574

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150870009\_004

Note: ala sinistra esterna 10/08/2001

Nome del file originale: 150870009\_004

**FONTI E DOCUMENTI**

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Mappe del Catasto di Carlo VI, 1722

Note: A1

**COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Spataro, Annamaria

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]**

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Sampietro, Micaela

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Margiotta, Lucia