

# Villa Gavazzi, Balossi Piazza della Chiesa

Cornaredo (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-02661/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02661/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 2661

Codice scheda: MI100-02661

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Denominazione: Villa Gavazzi, Balossi Piazza della Chiesa

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015087

Comune: Cornaredo

Indirizzo: Piazza della Chiesa

Altra località: San Pietro all'Olmo

Collocazione: nel centro edificato storico perimetrato al 1991

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Comune: Cornaredo

Particelle: 133, 135, 136

Foglio/Data: 10

## **NOTIZIE STORICHE**

### **NOTIZIA [1 / 2]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Costruzione della fine del settecento con giardino all'inglese.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

### **NOTIZIA [2 / 2]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ altro uso

## USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà mista pubblica/privata

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

### STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: piano regolatore adottato 1989

### STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: particolareggiato adottato 1990

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02661\_IMG-0000135583

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150870019\_001

Nome del file originale: 150870019\_001

### DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02661\_DRA-0000022055

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 150870019\_001\_M0020.pdf

### FONTI E DOCUMENTI [1 / 12]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Mappe del Catasto di Carlo VI, 1722

Note: A1

**FONTI E DOCUMENTI [2 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02661\_FNT-0000023129

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870019\_002\_V0297.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [3 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02661\_FNT-0000023130

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870019\_003\_V0298.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [4 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02661\_FNT-0000023131

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870019\_004\_V0299.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [5 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02661\_FNT-0000023132

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870019\_005\_V0300.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [6 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02661\_FNT-0000023133

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870019\_006\_V0301.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [7 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02661\_FNT-0000023134

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870019\_007\_V0302.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [8 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02661\_FNT-0000023135

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870019\_008\_V0303.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [9 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02661\_FNT-0000023136

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870019\_009\_V0304.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [10 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02661\_FNT-0000023137

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870019\_010\_V0305.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [11 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02661\_FNT-0000023138

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870019\_011\_V0306.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [12 / 12]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02661\_FNT-0000023139

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870019\_012\_V0307.pdf

**BIBLIOGRAFIA**

Autore: Langé S.

Titolo libro o rivista: Ville della provincia di Milano. Lombardia 4

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1972

Codice scheda bibliografia: 3o130-00009

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Spataro, Annamaria

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Sampietro, Micaela

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Margiotta, Lucia

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 2004

Nome: Laviscio, Raffaella

Ente compilatore: Politecnico di Milano