

Villa Gavazzi, Balossi

Cornaredo (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-02662/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02662/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 2662

Codice scheda: MI100-02662

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102539

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Denominazione: Villa Gavazzi, Balossi

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015087

Comune: Cornaredo

Indirizzo: Piazza Dubini, 2

Altra località: San Pietro all'Olmo

Collocazione: nel centro edificato storico perimetrato al 1991

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cornaredo

Particelle: 169; 162; 168; 165

Foglio/Data: 10

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Bibl.n.7.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 3

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio con pianta a U con corpo principale a tre piani e da due ali a due piani. Aperto sulla corte e in corrispondenza dell'androne d'ingresso è impostato un portico a tre fornici ad archi ribassati. Sui lati ovest ed est del corpo principale si innalzano due torrette belvedere.

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni sottogronda e/o cassettonature lignee

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: VILLA E PARCO GAVAZZI BALOSSI

Indirizzo da vincolo: VIA MAGENTA - PIAZZA DEL POPOLO

Dati catastali: FOGLIO 10 MAPP. 153 - 154 - 155 - 156 - 158 - 162 - 165 - 166 - 167parte - 168 - 169 - 170 -

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1981/01/14

Data notificazione: 1981/02/11

Data di registrazione o G.U.: 16/03/1981

Codice ICR: 2RTI0150226AAAA

Nome del file originale: 01873410187346.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02662_NVC-0000018831

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: piano regolatore adottato 1989

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: particolareggiato adottato 1990

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02662_IMG-0000135551

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150870020_001

Nome del file originale: 150870020_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02662_IMG-0000135552

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150870020_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150870020_002

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02662_DRA-0000022033

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 150870020_001_M0024.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02662_FNT-0000022847

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870020_002_V0237.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02662_FNT-0000022848

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870020_003_V0238.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02662_FNT-0000022849

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870020_004_V0239.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02662_FNT-0000022850

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870020_005_V0240.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02662_FNT-0000022851

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870020_006_V0241.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02662_FNT-0000022852

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870020_007_V0242.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02662_FNT-0000022853

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870020_008_V0243.pdf

FONTI E DOCUMENTI [8 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02662_FNT-0000022854

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870020_009_V0244.pdf

FONTI E DOCUMENTI [9 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02662_FNT-0000022855

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870020_010_V0245.pdf

FONTI E DOCUMENTI [10 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02662_FNT-0000022856

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870020_011_V0246.pdf

FONTI E DOCUMENTI [11 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02662_FNT-0000022857

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870020_012_V0247.pdf

FONTI E DOCUMENTI [12 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02662_FNT-0000022858

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870020_013_V0248.pdf

FONTI E DOCUMENTI [13 / 14]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150870020_014_V0249.pdf

FONTI E DOCUMENTI [14 / 14]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02662_FNT-0000022860

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870020_015_V0250.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Spataro, Annamaria

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Sampietro, Micaela

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2004

Nome: Laviscio, Raffaella

Ente compilatore: Politecnico di Milano