

# Cascina Baciocca

Cornaredo (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/MI100-02677/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02677/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 2677

Codice scheda: MI100-02677

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Baciocca

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015087

Comune: Cornaredo

Indirizzo: Via Cascina Croce

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Strada Vicinale della Baciocca

Altra località: Cascina Baciocca

Collocazione: case sparse

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cornaredo

Particelle: 247

Foglio/Data: 2

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: 1937 - IGM.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: edificio non riportato in catasto.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni sottogronda e/o cassettonature lignee

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

## UTILIZZAZIONI

## **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: servizi

## **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Stato

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: piano regolatore adottato 1989

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02677\_IMG-0000135560

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150870035\_001

Nome del file originale: 150870035\_001

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02677\_DRA-0000022040

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 150870035\_001\_M0016.pdf

### **FONTI E DOCUMENTI [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02677\_FNT-0000022896

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870035\_002\_V0039.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02677\_FNT-0000022897

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870035\_003\_V0040.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02677\_FNT-0000022898

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870035\_004\_V0041.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02677\_FNT-0000022899

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870035\_005\_V0042.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02677\_FNT-0000022900

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870035\_006\_V0043.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02677\_FNT-0000022901

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870035\_007\_V0038.pdf

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Spataro, Annamaria

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]**

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Sampietro, Micaela

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2004

Nome: Laviscio, Raffaella

Ente compilatore: Politecnico di Milano