

Cascina Baciocca

Cornaredo (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/MI100-02677/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02677/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 2677

Codice scheda: MI100-02677

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Baciocca

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015087

Comune: Cornaredo

Indirizzo: Via Cascina Croce

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Strada Vicinale della Baciocca

Altra località: Cascina Baciocca

Collocazione: case sparse

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cornaredo

Particelle: 247

Foglio/Data: 2

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: 1937 - IGM.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: edificio non riportato in catasto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni sottogronda e/o cassettonature lignee

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: servizi

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Stato

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore adottato 1989

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02677_IMG-0000135560

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150870035_001

Nome del file originale: 150870035_001

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02677_DRA-0000022040

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 150870035_001_M0016.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02677_FNT-0000022896

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870035_002_V0039.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02677_FNT-0000022897

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870035_003_V0040.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02677_FNT-0000022898

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870035_004_V0041.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02677_FNT-0000022899

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870035_005_V0042.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02677_FNT-0000022900

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870035_006_V0043.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-02677_FNT-0000022901

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 150870035_007_V0038.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Spataro, Annamaria

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Sampietro, Micaela

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2004

Nome: Laviscio, Raffaella

Ente compilatore: Politecnico di Milano