

# Cascina di S. Maria Rossa

Cusago (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-02899/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02899/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 2899

Codice scheda: MI100-02899

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: convento

Denominazione: Cascina di S. Maria Rossa

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015097

Comune: Cusago

Indirizzo: Strada Provinciale 114

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via De Gasperi, 2

Altra località: Casina di S. Maria La Rossa (frazione ISTAT)

Collocazione: nucleo esterno

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cusago

Particelle: 10, 13

Foglio/Data: 8

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XIII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XIII

### NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: modifiche

Notizia: anteriore

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

### NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1992

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1992

Stato di conservazione: buono

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1992

Stato di conservazione: buono

### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]**

Riferimento alla parte: scale

Data: 1992

Stato di conservazione: buono

### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1992

Stato di conservazione: buono

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1497/1939, art. 6)

### **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 4]**

Strumenti in vigore: piano territoriale in elaborazione

### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 4]**

Strumenti in vigore: piano paesistico in elaborazione

### **STRUMENTI URBANISTICI [3 / 4]**

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1986

#### **STRUMENTI URBANISTICI [4 / 4]**

Strumenti in vigore: particolareggiato inesistente

### **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02899\_IMG-0000135813

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150970013\_001

Nome del file originale: 150970013\_001

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02899\_IMG-0000135814

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150970013\_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150970013\_002

#### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Codice identificativo: 150970013\_001\_M0008.pdf

Note: stralcio foglio catastale

#### **FONTI E DOCUMENTI [1 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970013\_002\_V0098.pdf

#### **FONTI E DOCUMENTI [2 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970013\_003\_V0097.pdf

### **FONTI E DOCUMENTI [3 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970013\_004\_V0096.pdf

### **FONTI E DOCUMENTI [4 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 150970013\_005\_V0095.pdf

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1992

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: De Maria Clerici, Dede

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]**

Anno di aggiornamento/revisione: 1999

Nome: Bugnoli, Ruggero

### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino