

Convento dei Certosini

Garbagnate Milanese (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-03091/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-03091/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 3091

Codice scheda: MI100-03091

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa di ringhiera

Denominazione: Convento dei Certosini

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015105

Comune: Garbagnate Milanese

Località: Garbagnate Milanese

Indirizzo: Via Monza, 24

Collocazione: nel centro abitato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Garbagnate Milanese

Particelle [1 / 2]: 90

Particelle [2 / 2]: 91

Foglio/Data: 24

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVI

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 3

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: mediocre

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: culto

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà mista pubblica/privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1985

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03091_IMG-0000136105

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151050027_001

Nome del file originale: 151050027_001

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Codice identificativo: 151050027_001_M0012.pdf

Note: stralcio foglio catastale

FONTI E DOCUMENTI [1 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 151050027_004_V0170.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 151050027_005_V0171.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 151050027_006_V0172.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 151050027_007_V0185.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 151050027_008_V0186.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 151050027_009_V0187.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 151050027_010_V0188.pdf

FONTI E DOCUMENTI [8 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 151050027_011_V0189.pdf

FONTI E DOCUMENTI [9 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 151050027_002_V0168.pdf

FONTI E DOCUMENTI [10 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 151050027_003_V0169.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Introcaso, Domenico

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Sampietro, Micaela

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino