

Villa del Dosso di Sopra

Giussano (MB)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-03144/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-03144/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 3144

Codice scheda: MI100-03144

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102576

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Denominazione: Villa del Dosso di Sopra

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108024

Comune: Giussano

Indirizzo: Via Foscolo, 29(P)

Altre vie di comunicazione

Indicazione chilometrica: km 0,800 dalla Strada Statale Vecchia Valassina -

Ubicazione non viabilistica: In frazione Birone

Altra località: Birone

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Giussano

Particelle: 113, 111, 116, 219, 108, 109, 107, 266

Foglio/Data: 17/ 1979

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Solari, Pietro Antonio

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1495-1514

Codice scheda autore: MI100-20156

Motivazione/fonte: Nota allegata al decreto di vincolo

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

L'edificio fu costruito molto probabilmente nel primo '500 ed è attribuibile all'arch. Pietro Solari. Originariamente era adibito a convento, come sta a dimostrare la chiesetta ad una navata, e risulta ci fosse stato anche un refettorio poi trasformato in appartamenti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: La villa rappresenta una valida testimonianza di tipica architettura lombarda dell'epoca.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVI

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Numero di piani: 2

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio in muratura, con pianta a L, si presenta a nord come un volume compatto con due ordini di finestre e tetto a falde: a sud delimita il cortile con un'ala porticata, con colonne in granito ed archi a sesto ribassato. Al primo piano, in corrispondenza degli archi, si svolge una serie di finestre interrotta al centro da un balcone in ferro battuto. L'altra ala sul cortile presenta due ordini di finestre sovrapposte. All'interno sale con soffitti lignei cassettonati e decorati

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: Porticato

Tipo: Colonne

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: L'edificio versa in uno stato di totale abbandono ed ha parti parzialmente crollate.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: L'edificio versa in uno stato di totale abbandono ed ha parti parzialmente crollate.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1995

Stato di conservazione: mediocre

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: convento

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione/ chiesa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: VILLA DEL DOSSO ED ANNESSI

Indirizzo da vincolo: VIA U.FODCOLO - STRADA CONSORZIALE DELLE VIGNE - STRADA CORTURINA

Dati catastali: FOGLIO 17 MAPP. 113 - 116 - 219 -

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1981/06/22

Data notificazione: 1981/07/21

Data di registrazione o G.U.: 01/08/1981

Codice ICR: 2RTI0150277AAAA

Nome del file originale: 01873860187391.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03144_NVC-0000019120

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: Variante piano regolatore generale approvato dalla Regione il 01/08/1989

Sintesi normativa zona: Stato: recupero

Destinazione: residenziale

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03144_IMG-0000136270

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151070002_001

Nome del file originale: 151070002_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03144_IMG-0000136271

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151070002_002

Note: 02/11/2001: Vista del porticato a piano terra

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151070002_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03144_IMG-0000136272

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151070002_003

Note: 02/11/2001: Ala ovest da via U. Foscolo

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151070002_003

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03144_IMG-0000136273

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151070002_004

Note: 02/11/2001: Particolare del lato ovest verso l'interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151070002_004

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03144_IMG-0000136274

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151070002_005

Note: 02/11/2001: Fronte sul retro da via del Dosso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151070002_005

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03144_IMG-0000136275

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151070002_006

Note: 02/11/2001: Fronte laterale con caschine pericolanti su via dell Tecnica

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151070002_006

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Binaghi Olivari M.T./ Süss F./ Bagatti Valsecchi P.F.

Titolo libro o rivista: Le ville del territorio milanese

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: 3o090-00025

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Giorgetti G.

Titolo libro o rivista: Giussano. La storia e il presente

Anno di edizione: 1990

Codice scheda bibliografia: MI100-00040

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Filoia, Cinzia

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2002

Nome: Moretti, Micaela