

Scuola elementare (ex)

Giussano (MB)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-03196/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-03196/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 3196

Codice scheda: MI100-03196

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: scuola

Denominazione: Scuola elementare (ex)

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Denominazione: Museo Centro Studi Natura

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Denominazione: Centro Generazioni Paina

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108024

Comune: Giussano

Indirizzo: Via IV Novembre, 20

Altra località: Paina

Collocazione: nel centro edificato storico perimetrato al 1995

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Si ritiene che la costruzione sia avvenuta nei primi decenni del 1900.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria: Edificio in muratura continua in mattoni pieni con ambienti voltati al piano seminterrato.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. interrato-1

Schema: composto

Forma: irregolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p.rialzato, p.1

Schema: a sviluppo assiale

Forma: a C

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

STRUTTURE [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: con archi

Tecnica costruttiva: muratura

STRUTTURE [2 / 2]

Ubicazione: p.seminterrato, locali retrostanti

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: con sottofondazione

Tecnica costruttiva: opera a getto

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero p. rialzato e p.1

TIPO [1 / 3]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: piano seminterrato

TIPO [2 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sottotetto

TIPO [3 / 3]

Genere: capriata

Forma: alla lombarda

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: puntoni, catena e monaco

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a n falde

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 2

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: rampe

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in linoleum

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni sottogronda e/o cassettonature lignee

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: prospetto Nord e prospetti interni alla forma a C

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: mattoni

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Ubicazione: prospetto Est, Ovest, Sud

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Ubicazione: prospetto Nord

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: mattoni

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi vegetali

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi geometrici

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 14]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 14]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 14]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 14]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Sconnessione e mancanza di tegole a coppi . Infiltrazione acque meteoriche e conseguenti problemi di umidità nella orditura secondaria in legno.

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 14]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 14]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 14]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Presenza di microfessurazioni di lieve entità sulle pareti. Problemi di umidità localizzati in prossimità del licernario del tetto.

Presenza di fessurazioni di notevole entità apertasi in occasione dei lavori di ristrutturazione edilizia ancora in atto.

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 14]

Riferimento alla parte: paramenti

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Buone condizioni di conservazione del paramento in mattoni a vista della facciata principale.

Mediocre le condizioni dell'intonaco esterno in particolare dei prospetti all'interno della forma a C a causa di problemi di umidità si è verificato il distacco e lo sgretolamento dell'intonaco in più parti.

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 14]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 14]

Riferimento alla parte: soffitti

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 14]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 14]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 14]

Riferimento alla parte: strutture sotterranee

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [14 / 14]

Riferimento alla parte: volte

Data: 2002

Stato di conservazione: ottimo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: strutture sotterranee

Data inizio: 1995/00/00

Data fine: 1995/00/00

Descrizione intervento

Costruzione rampa per disabili per l'accesso al piano seminterrato.
Allargamento e apertura di finestre al piano seminterrato.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: strutture sotterranee

Data inizio: 2002/00/00

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: Ampliamento del piano seminterrato al di sotto dell'edificio esistente.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: sede associazioni comunali

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: scuola

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Giussano

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: approvato 01/08/89

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2002/00/00

Codice identificativo: A06006FM

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: A06006FM.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2002/00/00

Codice identificativo: A06006FN

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: A06006FN.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03196_IMG-0000136236

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2002/00/00

Codice identificativo: A06006FA

Note: Prospetto Est, ingresso

Nome del file originale: A06006FA.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03196_IMG-0000136237

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151070054_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151070054_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03196_IMG-0000136238

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151070054_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151070054_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03196_IMG-0000136239

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2002/00/00

Codice identificativo: A06006FB

Note: Prospetto Nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A06006FB.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03196_IMG-0000136240

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2002/00/00

Codice identificativo: A06006FC

Note: Prospetto Ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A06006FC.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03196_IMG-0000136241

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2002/00/00

Codice identificativo: A06006FD

Note: Prospetto Nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A06006FD.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03196_IMG-0000136242

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2002/00/00

Codice identificativo: A06006FF

Note: Prospetto Sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A06006FF.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03196_IMG-0000136243

Genere: documentazione allegata

Data: 2002/00/00

Codice identificativo: A06006FG

Note: Prospetto Sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A06006FG.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03196_IMG-0000136244

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2002/00/00

Codice identificativo: A06006FH

Note: Prospetto Sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A06006FH.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03196_IMG-0000136245

Genere: documentazione allegata

Data: 2002/00/00

Codice identificativo: A06006FI

Note: Particolare prospetto est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A06006FI.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03196_IMG-0000136246

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2002/00/00

Codice identificativo: A06006FL

Note: Particolare prospetto est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A06006FL.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03196_DRA-0000022291

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: Giussano.catastale.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03196_DRA-0000022292

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: A06006DApianta

Note: pianta piano terra

Nome del file originale: Museo di Giussano.pianta.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03196_DRA-0000022293

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: A06006DBsezione

Note: sezione trasversale

Nome del file originale: Museo di Giussano.sezione.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03196_DRA-0000022294

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Note: immagine iconometrica

Nome del file originale: Giussano.iconometria.pdf

FONTI E DOCUMENTI

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03196_FNT-0000023928

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2002

Nome del file originale: relazione_giussano.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Filoia, Cinzia

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Sampietro, Micaela

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2002

Nome: Bosani, A.

Ente compilatore: Provincia di Milano

Funzionario responsabile: Cappellini, A.