

Palazzo Viola

Legnano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-03536/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-03536/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 3536

Codice scheda: MI100-03536

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102600

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Denominazione: Palazzo Viola

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015118

Comune: Legnano

Località: Legnano

Indirizzo: Via Giulini, 0(P)

Altre vie di comunicazione

Indicazione chilometrica: Nel centro abitato di Legnano - lato sinistro

Ubicazione non viabilistica: Nel centro storico vicino alla chiesa di S. Ambrogio

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Affaccio: secondario
Indirizzo: Via Sant'Ambrogio, 3,5

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Legnano

Particelle: 309

Foglio/Data: 32/ 1955

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVI

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: La facciata prospiciente la Via Giulini è stata rifatta probabilmente negli anni '30 del nostro secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1930/00/00

Validità: (?)

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1930/00/00

Validità: (?)

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

L'ala centrale differisce stilisticamente da quelle laterali come si può facilmente verificare da cortile interno dal momento che la facciata prospiciente la via Giulini è stata rifatta probabilmente negli anni '30 del nostro secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Numero di piani: 2

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio in muratura con volte a crociera al piano terra, solai anche cassettonati ai piani superiori. Schema ad u aperto verso il parco.

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni sottogronda e/o cassettonature lignee

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Di recente ristrutturazione

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Risalita capillare in prossimità della chiesa di Sant'Ambrogio.
Distacco di una parte del cornicione

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: mediocre

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1988/00/00

Data fine: 1990/00/00

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CASA VISMARA GIULINI

Indirizzo da vincolo: GIULINI (VIA) - S. AMBROGIO (VIA)

Dati catastali: FOGLIO 32 MAPP. 309

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1993/11/02

Data notificazione: 1994/02/16

Data di registrazione o G.U.: 29/03/1994

Codice ICR: 2RTI0150302AAAA

Nome del file originale: 01879970188004.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03536_NVC-0000019277

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1989

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: Variante piano regolatore generale approvato dalla Regione il 30/05/1990

Sintesi normativa zona: Stato: recupero

Destinazione: residenziale

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151180071_002

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 151180071_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03536_IMG-0000136857

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 151180071_001

Nome del file originale: 151180071_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03536_IMG-0000136858

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151180071_003

Note: 03/11/2001: Vista dell'ala su via Sant'Ambrogio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151180071_003

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03536_IMG-0000136859

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151180071_004

Note: 03/11/2001: Cortile dell'ala su via Sant'Ambrogio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151180071_004

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03536_IMG-0000136860

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151180071_005

Note: 03/11/2001: Cortile interno porticato

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151180071_005

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03536_IMG-0000136861

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151180071_006

Note: 03/11/2001: Cortile interno principale del palazzo

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151180071_006

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Titolo libro o rivista: Legnano

Luogo di edizione: Azzate

Anno di edizione: 1988

Codice scheda bibliografia: MI100-00029

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Titolo libro o rivista: Legnano

Luogo di edizione: Legnano

Anno di edizione: 1997

Codice scheda bibliografia: MI100-00028

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Spataro, Annamaria

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2002

Nome: Lissi, Daniele

Ente compilatore: Politecnico di Milano