

Villa Tettamanti, Cerati

Legnano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-03552/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-03552/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 3552

Codice scheda: MI100-03552

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villino

Denominazione: Villa Tettamanti, Cerati

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015118

Comune: Legnano

Indirizzo: Via Roma, 147, 149, 151

Collocazione: nel centro abitato

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

Dalla licenza di abitabilità rilasciata dal Comune di Legnano, l'edificio risulta costruito tra il 1920 e il 1921 (richiesta abitabilità)

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Data: 1920

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Data: 1921

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 3

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La costruzione risulta immersa in un giardino all'interno di un lotto d'angolo. Il villino dichiaratamente liberty per le fattezze esterne, versa in stato di abbandono. In pessimo stato di conservazione nella sua complessità, le facciate però non risultano alterate.

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1989

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03552_IMG-0000178511

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 151180087_001

Note: Esterno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151180087_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03552_IMG-0000178512

Genere: documentazione allegata

Autore: Bertocchi Maurizio

Codice identificativo: IMG_7963

Note: Vista dal giardino

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: IMG_7963.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03552_IMG-0000178513

Genere: documentazione allegata

Autore: Bertocchi Maurizio

Codice identificativo: IMG_7965

Note: Vista dal giardino

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: IMG_7965.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03552_IMG-0000178514

Genere: documentazione allegata

Autore: Bertocchi Maurizio

Codice identificativo: IMG_7966

Note: Vista dal giardino

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: IMG_7966.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03552_IMG-0000178515

Genere: documentazione allegata

Autore: Bertocchi Maurizio

Codice identificativo: IMG_7971

Note: Vista dal giardino

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: IMG_7971.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03552_IMG-0000178516

Genere: documentazione allegata

Autore: Bertocchi Maurizio

Codice identificativo: IMG_7992

Note: Vista dal giardino

Nome del file originale: IMG_7992.JPG

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1990

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Spataro, Annamaria

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: De Bernardi, Cristina

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2014

Nome: Ribaldo, Robert