

Casa Corio

Legnano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-03575/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-03575/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 3575

Codice scheda: MI100-03575

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102599

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Casa Corio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015118

Comune: Legnano

Indirizzo: Corso Sempione, 157(P)

Altre vie di comunicazione

Indicazione chilometrica: Nel centro di Legnano, sulla S.S. del Sempione - I

Ubicazione non viabilistica: Nel centro storico

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Legnano

Particelle: 265

Foglio/Data: 24/ 1955

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origine

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XV

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1978/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1978/00/00

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Dell'edificio originale rimane solo il colonnato interno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XX

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Numero di piani: 2

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria: Edificio in murature con solai ai vari piani e solaio ligneo cassettonato nell'ala laterale.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: Porticato

Tipo: Colonne

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Ristrutturata nel 1978

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Ristrutturata nel 1978, ma parete affresca con pellicola pittorica alterata

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1977/00/00

Data fine: 1979/00/00

Descrizione intervento: Ristrutturata nel 1978

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ uffici

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CASA CORIO

Indirizzo da vincolo: SEMPIONE 41 (CORSO)

Dati catastali: MAPP. 500

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1925/07/22

Data notificazione: 1925/07/22

Codice ICR: 2RTI0150300AAAA

Nome del file originale: 01498530149853.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03575_NVC-0000019279

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1989

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: Variante piano regolatore generale approvato dalla Regione il 30/05/1990

Sintesi normativa zona: Stato: recupero

Destinazione: residenziale

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151180110_002

Note: 03/11/2001: Fronte su Corso Sempione

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151180110_003

Note: 03/11/2001: Vista ala porticata "originale"

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151180110_004

Note: 03/11/2001: Vista generale del cortile verso l'ingresso

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151180110_005

Note: 03/11/2001: Vista del cortile dall'ingresso

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151180110_006

Note: 03/11/2001: Vista del porticato con copertura cassettonata

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03575_IMG-0000136864

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 151180110_001

Nome del file originale: 151180110_001

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Titolo libro o rivista: Legnano

Luogo di edizione: Azzate

Anno di edizione: 1988

Codice scheda bibliografia: MI100-00029

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Titolo libro o rivista: Legnano

Luogo di edizione: Legnano

Anno di edizione: 1997

Codice scheda bibliografia: MI100-00028

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Spataro, Annamaria

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2002

Nome: Lissi, Daniele

Ente compilatore: Politecnico di Milano