

Museo Civico Guido Sutermeister

Legnano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-03598/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-03598/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 3598

Codice scheda: MI100-03598

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00103276

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: museo

Denominazione: Museo Civico Guido Sutermeister

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015118

Comune: Legnano

Località: Legnano

Indirizzo: Corso Garibaldi, 225

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via Mazzini

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

Specifiche

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

dal martedì al sabato 9.00/12.30 - 14.30/17.00

domenica 9.30/12.00

lunedì chiuso

COSTI:

Ingresso gratuito

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Legnano

Particelle: 283

Foglio/Data: 14/ 1967

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: restauro stilistico

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1928/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1928/00/00

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Viene realizzato negli anni venti del novecento secondo il progetto originale di un antico maniero (il "maniero Oldrado Lampugnani", demolito qualche anno precedente per necessità di aree edificabili in vista di un nuovo sviluppo economico ed industriale della città), seguendo i dettami delle teorie del restauro dell'epoca sviluppate dal teorico francese Viollet Le Duc. Viene ricostruito in un luogo diverso riutilizzando le parti conservate del vecchio maniero. In parte vengono recuperati due solai in legno e le colonne quattrocentesche del doppio porticato. Il museo viene allestito grazie alla collaborazione e all'apporto concreto dell'ingegnere Guido Sutermeister, appassionato studioso della storia della città e di archeologia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1928/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1928/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio ha una pianta a L con due bracci pressoché uguali e si sviluppa su due livelli sfalsati, il prospetto principale verso Corso Garibaldi presenta un doppio loggiato coperto realizzato con le colonne in pietra del quattrocento. E' realizzato con struttura in mattoni pieni e solai portanti in legno, alcuni originali, e si sviluppa su due piani fuori terra, nella zona di incontro dei due bracci sono posizionate le scale e una torretta con pianta quadrata. La copertura a falde ha struttura in legno con capriate, travi e travetti, e manto in coppi. Internamente le pavimentazioni sono in pietra parquet e moquette, ed i locali sono parzialmente affrescati, in particolare è da rilevare la decorazione tipica quattrocentesca, non originale, della torretta. Il palazzo è circondato da un parco ad uso pubblico con alberi d'alto fusto e piantumazioni di aiole e prato all'inglese. Inserita nel verde del parco è anche la dimora del custode, sempre realizzata in mattoni faccia a vista.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: a L

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: doppio loggiato

Tipo di struttura: colonne

Materiali: in pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 2

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: di sicurezza

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: porticato esterno e zona ingresso

Genere: in pietra

Schema del disegno: rettangolare

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: piano terreno

Genere: moquettes

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: primo piano

Genere: parquet

Schema del disegno: listelli

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni sottogronda e/o cassettonature lignee

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Ubicazione: tutti i prospetti principali

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali e floreali

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Ubicazione: prospetto lato loggiato

Collocazione: esterna

Tipo: rivestimento mattoni faccia a vista

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 6]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 6]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 6]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 6]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 6]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 6]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1998/00/00

Data fine: 1998/00/00

Descrizione intervento

Lavori di conservazione delle facciate, rifacimento delle pitture esterne, imbiancature locali interni, adeguamenti impiantistici e per il superamento delle barriere architettoniche.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data inizio: 1999/00/00

Data fine: 2000/00/00

Descrizione intervento: rifacimento delle pavimentazioni in pietra

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: museo

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: museo

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indirizzo: Corso Garibaldi 225

Indicazione specifica: Comune di Legnano

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: PRG

Sintesi normativa zona: zona a standard

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotocopia b/n

Data: 2002/00/00

Codice identificativo: 151180133_001

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 151180133_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03598_IMG-0000136832

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2002/00/00

Codice identificativo: A07005FA

Note: prospetto esterno

Nome del file originale: A07005FA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03598_IMG-0000136833

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2002/00/00

Codice identificativo: A07005FB

Note: prospetto esterno, doppio loggiato

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A07005FB

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03598_IMG-0000136834

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2002/00/00

Codice identificativo: A07005FC

Note: prospetto esterno, dettaglio ala destra

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A07005FC

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03598_IMG-0000136835

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2002/00/00

Codice identificativo: A07005FD

Note: dettaglio prospetto posteriore

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A07005FD

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03598_IMG-0000136836

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2002/00/00

Codice identificativo: A07005FE

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A07005FE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03598_IMG-0000136837

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2002/00/00

Codice identificativo: A07005FF

Note: prospetto posteriore

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A07005FF

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03598_IMG-0000136838

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2002/00/00

Codice identificativo: A07005FG

Note: dettaglio fascia sottotetto

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A07005FG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03598_IMG-0000136839

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2002/00/00

Codice identificativo: A07005FH

Note: dettaglio prospetto

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: A07005FH

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03598_DRA-0000022389

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: Legnano_catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: Legnano_catastale.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03598_DRA-0000022390

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: A07004DA

Note: pianta piano terra

Nome del file originale: A07004DA.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03598_DRA-0000022391

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: A07004DB

Note: sezione

Nome del file originale: A07004DB.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03598_DRA-0000022392

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: Legnano_iconometria

Note: immagine iconometrica

Nome del file originale: Legnano_iconometria.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03598_FNT-0000024246

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2002

Nome del file originale: RELAZIONE STORICO legnano.PDF

FONTI E DOCUMENTI [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03598_FNT-0000024247

Genere: documentazione allegata

Tipo: scheda

Indirizzo web: http://www.legnano.org/MUSEO/L_edificio/l_edificio.htm

Nome del file originale: Allestimento museo Sutermeister.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Genere: bibliografia specifica

Titolo libro o rivista: Il museo civico Guido Sutermeister

Anno di edizione: 1961

Codice scheda bibliografia: MI230-00471

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Genere: bibliografia specifica

Titolo libro o rivista: Breve guida alla visita delle sale archeologiche del muse

Luogo di edizione: Legnano

Anno di edizione: 1984

Codice scheda bibliografia: MI230-00472

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Genere: bibliografia specifica

Titolo libro o rivista: Un uomo, una città, un museo : G. Sutermeister ed il museo civico di Legnano : catalogo della mostra

Luogo di edizione: Legnano

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: MI230-00473

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Genere: bibliografia specifica

Titolo libro o rivista: Il Museo civico Guido Sutermeister di Legnano : guida alle collezioni

Luogo di edizione: Torino

Anno di edizione: 2008

Codice scheda bibliografia: MI230-00474

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1990

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Spataro, Annamaria

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: De Bernardi, Cristina

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2002

Nome: Bosani, A.

Ente compilatore: Provincia di Milano