

# Castello Porro (resti)

Lentate sul Seveso (MB)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-03745/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-03745/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 3745

Codice scheda: MI100-03745

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: castello

Denominazione: Castello Porro (resti)

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108054

Comune: Lentate sul Seveso

Località: Lentate sul Seveso

Indirizzo: Piazza San Vito, 26(P), 27

Altre vie di comunicazione

Indicazione chilometrica: km 0,600 dalla Strada Statale 35 dei Giovi - lato

Ubicazione non viabilistica: Nel centro storico lungo il terrazzamento che dal nucleo della chiesa parrocchiale, degrada verso il fiume Seveso

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lentate sul Seveso

Particelle: 42, 43, 44, 47

Foglio/Data: 32/ 1955

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIV

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIV

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Numero di piani: 2

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Porzioni di edificio in muratura. Di questo castello esistono oggi alcune porzioni di muratura originaria, inglobate negli edifici esistenti, situati al fianco dell'oratorio S. Stefano.

### ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: Lato nord

Tipo: Contrafforti e terrapieni

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: deposito

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 4]

Dati catastali: MAPP. 418

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1955/09/06

Data notificazione: 1955/09/06

Data di registrazione o G.U.: 03/11/1955

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0044009AAAA

Nome del file originale: 01489220148925.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-03745\_NVC-0000019319

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 4]**

Dati catastali: MAPP. 455

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1955/09/06

Data notificazione: 1955/09/06

Data di registrazione o G.U.: 03/11/1955

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0044009AAAA

Nome del file originale: 01489260148928.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-03745\_NVC-0000019320

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 4]**

Dati catastali: MAPP. 451, 462, 710

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1955/09/06

Data notificazione: 1955/09/06

Data di registrazione o G.U.: 03/11/1955

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0044009AAAA

Nome del file originale: 01489470148949.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-03745\_NVC-0000019321

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [4 / 4]**

Dati catastali: MAPP. 455 (PARTE)

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1955/09/06

Data notificazione: 1955/09/06

Data di registrazione o G.U.: 03/11/1955

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0044009AAAA

Nome del file originale: 01489530148955.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-03745\_NVC-0000019322

### **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]**

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1983

### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]**

Strumenti in vigore: Variante piano regolatore generale approvato dalla Regione il 20/06/1997

Sintesi normativa zona: Stato: recupero

Destinazione: residenziale

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-03745\_IMG-0000137006

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151190078\_002

Note: 20/10/2001: Resti di merlatura agganciata ad un rustico

Nome del file originale: 151190078\_002

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-03745\_IMG-0000137007

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151190078\_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151190078\_001

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-03745\_IMG-0000137008

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151190078\_003

Note: 20/10/2001: Contrafforte verso la scarpata che degrada al fiume Seveso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151190078\_003

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-03745\_IMG-0000137009

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151190078\_004

Note: 20/10/2001: Colonne con capitelli all'interno della corte dietro l'oratorio di S.to Stefano

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151190078\_004

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-03745\_IMG-0000137010

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151190078\_005

Note: 20/10/2001: Muro di contenimento dell'Oratorio di S.to Stefano

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151190078\_005

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-03745\_IMG-0000137011

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Ente proprietario: Istituto Italiano dei Castelli

Codice identificativo: MI039001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI039001.jpg

#### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Catozzi M.C./ Cattaneo V.

Titolo libro o rivista: Lentate sul Seveso: analisi storica, geomorfologica e censimento dei beni ambientali e culturali

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1986

Codice scheda bibliografia: MI100-00089

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Frangi, Cecilia

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Anno di aggiornamento/revisione: 2002

Nome: Moretti, Micaela