

Casa del Littorio

Macherio (MB)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-04020/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-04020/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 4020

Codice scheda: MI100-04020

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Denominazione: Casa del Littorio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108029

Comune: Macherio

Località: Macherio

Indirizzo: Via V. Veneto, 50

Collocazione: nel centro abitato

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

La casa del fascio venne eretta per poter accogliere le istituzioni del regime fascista, quali: il Comitato Opera Nazionale Balilla, con relativa palestra, il comitato di patronato dell'opera nazionale per la protezione della maternità, ecc.

Lo stabile attuale è il frutto dell'ampliamento e della trasformazione di un edificio preesistente, donato al comune nel 1933. Terminato all'inizio del 1935 pochi mesi dopo divenne proprietà del partito nazionale fascista.

Dopo la liberazione lo stabile venne affittato ad una cooperativa di consumo e, denominato "casa del popolo", ospitò le sedi di PCI, PSI, UDI, FIGC, un bar, un negozio di alimentari e una sala da ballo, chiusa nel 1946.

Dal 1988 la proprietà della "casa del popolo" è passata all'omonima cooperativa; oggi ospita la sede del PDS e de "il paese".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Data: 1935/00/00

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

L'edificio non presenta interventi manutentivi recenti ma, nonostante ciò, appare in discreto stato; problema manifesto è legato tracce di umidità dovute a risalita capillare che si presentano nella zona appena sopra lo zoccolo in ceppo.

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: servizi/ altro uso

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: servizi

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: piano regolatore adottato 28/07/1977 approvato 05/04/1980

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: variante piano adottato 25/11/1988 approvato 05/05/1992

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04020_IMG-0000137328

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151290004_001

Nome del file originale: 151290004_001

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Sganzerla, Sonia

Referente scientifico: Marescotti, Luca

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Mozzi, Attilio