

Casa Croce, Piazza, Lombardi

Magenta (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-04045/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-04045/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 4045

Codice scheda: MI100-04045

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Denominazione: Casa Croce, Piazza, Lombardi

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015130

Comune: Magenta

Località: Magenta

Indirizzo: Via Garibaldi, 51

Collocazione: nel centro edificato storico perimetrato al 1994

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Magenta

Particelle [1 / 2]: 172

Particelle [2 / 2]: 174

Foglio/Data: 11

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 3

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: discreto

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: variante piano adottato 21/07/1977

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151300008_002

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 151300008_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04045_IMG-0000137350

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151300008_001

Nome del file originale: 151300008_001

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04045_DRA-0000022558

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 151300008_001_M0005.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04045_FNT-0000024727

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151300008_002_V0068.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04045_FNT-0000024728

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151300008_003_V0069.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04045_FNT-0000024729

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151300008_004_V0070.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04045_FNT-0000024730

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151300008_005_V0071.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04045_FNT-0000024731

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151300008_006_V0072.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04045_FNT-0000024732

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151300008_007_V0073.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04045_FNT-0000024733

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151300008_008_V0074.pdf

FONTI E DOCUMENTI [8 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04045_FNT-0000024734

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151300008_009_V0075.pdf

FONTI E DOCUMENTI [9 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04045_FNT-0000024735

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151300008_010_V0076.pdf

FONTI E DOCUMENTI [10 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04045_FNT-0000024736

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151300008_011_V0077.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Cunietti, Adele

Referente scientifico: Marescotti, Luca

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Mozzi, Attilio

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino