

Palazzo De Petri, Clerici, Doro

Meda (MB)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-04229/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-04229/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 4229

Codice scheda: MI100-04229

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Denominazione: Palazzo De Petri, Clerici, Doro

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108030

Comune: Meda

Località: Meda

Indirizzo: Piazza Volta, 9 (P)

Altre vie di comunicazione

Indicazione chilometrica: 2,4 Km dalla Superstrada Milano-Lentate sul Seveso

Ubicazione non viabilistica: Nel centro storico di Meda, alle pendici della collina che costituisce il nucleo originario

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario
Indirizzo: Via San Martino, 4
Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro edificato storico perimetrato al 1995

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Meda

Particelle [1 / 2]: 141

Particelle [2 / 2]: 142

Foglio/Data: 22/ 1956

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: porzione di corte prospettante su via San Martino

Notizia sintetica: demolizione parziale

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: porticato d'ingresso

Notizia sintetica: realizzazione affreschi a tempera

Notizia: All'inizio del secolo scorso fu realizzata la decorazione del porticato d'ingresso da alcune maestranze canturine.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: committenza

Notizia: La villa risale al XV secolo e appartenne ai Clerici.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XV

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia: In questo periodo in possesso dei De Petri.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: In questo periodo passa ai Dell'Acqua.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XIX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XIX

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio in muratura con volte nel porticato del cortile e solai lignei, in parte cassettonati, al piano terra.

L'androne di ingresso con affreschi, conduce ad un portico su colonne binate con affreschi, mentre in facciata vi è un affresco raffigurante la Madonna. Annessi alla dimora alcuni fabbricati rurali.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: portico interno

Tipo: pilastro

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: porzioni murarie affrescate

Qualificazione del tipo: Si distingue su tutto l'affresco raffigurante la Madonna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: androne

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Qualificazione del tipo: Un famiglia raffigurato nell'atto di porgere le chiavi di casa.

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: portico

Collocazione: esterna

Tipo: affreschi

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 2001

Stato di conservazione: ottimo

Indicazioni specifiche: Ristrutturazione completa negli anni '80.

Fonte: intervista al proprietario

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Presenza di umidità di risalita un po' ovunque, distacco della pellicola pittorica nel portico della corte.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1985/01/01

Data fine: 1986/01/01

Descrizione intervento: Ristrutturazione completa

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: ali su piazza Volta e su via San Martino

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: ala destra

Uso: attività commerciale

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CASAGIA' DEI MARCHESI CLERICI SEC. XVII

Indirizzo da vincolo: VOLTA,1 (PIAZZA) - VIA S.MARTINO

Dati catastali: MAPP. 1066

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1943/05/15

Data notificazione: 1943/05/15

Data di registrazione o G.U.: 22/05/1943

Codice ICR: 2RTI0150338AAAA

Nome del file originale: 01499440149946.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04229_NVC-0000019576

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: Variante al PRG adottata con delibera n. 86 del 23/07/1994, approvata dalla Regione il 02/10/1998

Sintesi normativa zona: Stato: recupero

Destinazione: Residenza

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04229_IMG-0000137613

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/10/27

Codice identificativo: 151380011_008

Note: Facciata laterale su via San Martino

Nome del file originale: 151380011_008

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04229_IMG-0000137614

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/10/27

Codice identificativo: 151380011_004

Note: Corte interna: ala ovest con portico

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151380011_004

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04229_IMG-0000137615

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/10/27

Codice identificativo: 151380011_005

Note: Corte interna: ala sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151380011_005

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04229_IMG-0000137616

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/10/27

Codice identificativo: 151380011_006

Note: Facciata principale su piazza volta

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151380011_006

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04229_IMG-0000137617

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/10/27

Codice identificativo: 151380011_007

Note: Porzione della facciata principale con affresco

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151380011_007

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04229_IMG-0000137618

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/10/27

Codice identificativo: 151380011_002

Note: Vista delle volte sotto il portico della corte

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151380011_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04229_IMG-0000137619

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1995/00/00

Codice identificativo: 151380011_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151380011_001

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Zoppa L.

Titolo libro o rivista: Per una storia di Meda: dalle origini alla fine del secolo XVIII

Luogo di edizione: Meda

Anno di edizione: 1971

Codice scheda bibliografia: MI100-00101

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Cappelletti A./ Cazzaniga G./ Meroni M./ Peroni L.

Titolo libro o rivista: Meda: centro storico (tesi di laurea, relatore Boriani M., Politecnico di Milano, a.a. 1990/91)

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1991

Codice scheda bibliografia: MI100-00156

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome [1 / 2]: Casartelli, Roberta

Nome [2 / 2]: Frangi, Cecilia

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Lissi, Daniele

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Nome: Marelli, Paolo

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Nome: Magnani, Ada

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana