# Cascina Mola, Orsi - complesso

Meda (MB)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-04257/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-04257/

# **CODICI**

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 4257

Codice scheda: MI100-04257

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

#### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

# **RELAZIONI**

#### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI100-04257

# **OGGETTO**

#### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Mola, Orsi - complesso

# LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

# LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108030

Comune: Meda

Località: Meda

Indirizzo: Via Colombera, 5, 27

Collocazione: nel centro abitato

# **NOTIZIE STORICHE**

## **NOTIZIA**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

Secolo: sec. XX

Data: 1902/00/00

Validità: ante

## **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

Secolo: sec. XX

Data: 1902/00/00

Validità: ante

# **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

## **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

# **ELEMENTI DECORATIVI**

## **ELEMENTI DECORATIVI**

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: porzioni murarie affrescate

# **CONSERVAZIONE**

## STATO DI CONSERVAZIONE [1/3]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

# STATO DI CONSERVAZIONE [2/3]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: con parti di intonaco mancanti

#### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

#### UTILIZZAZIONI

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ altro uso

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

# **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

# **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

#### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore adottato 23/07/1994

#### **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-04257\_IMG-0000137566

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151380039\_001

Nome del file originale: 151380039\_001

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-04257\_IMG-0000137567

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151380039\_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151380039\_002

# **COMPILAZIONE**

## **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome [1 / 2]: Casartelli, Roberta

Nome [2 / 2]: Frangi, Cecilia

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

#### AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Mozzi, Attilio