

Cascina Caluzzano - complesso

Mediglia (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-04330/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-04330/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 4330

Codice scheda: MI100-04330

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI100-04330

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Caluzzano - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015139

Comune: Mediglia

Località: Caluzzano

Indirizzo: Via Gasman

Collocazione: nel centro edificato storico perimetrato al 1991

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Mediglia

Particelle: 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52

Foglio/Data: 23

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: mediocre

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1988

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04330_IMG-0000137666

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151390046_001

Nome del file originale: 151390046_001

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04330_DRA-0000022722

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 151390046_001_M0028.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04330_DRA-0000022723

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 151390046_002_M0027.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04330_FNT-0000025207

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151390046_003_V0308.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04330_FNT-0000025208

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151390046_004_V0309.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04330_FNT-0000025209

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151390046_005_V0310.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04330_FNT-0000025210

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151390046_006_V0311.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04330_FNT-0000025211

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151390046_007_V0312.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04330_FNT-0000025212

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151390046_008_V0313.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04330_FNT-0000025213

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151390046_009_V0314.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Sibra, Graziella

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: De Bernardi, Cristina

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2004

Nome: Andreoli, Ombretta

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino