

Chiesa della Cascina Canobbio

Mediglia (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-04335/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-04335/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 4335

Codice scheda: MI100-04335

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: MI100-04334

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa della Cascina Canobbio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015139

Comune: Mediglia

Indirizzo: Via Cascina Canobbio

Altra località: Canobbio

Collocazione: nel centro edificato storico perimetrato al 1991

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Mediglia

Particelle: 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52

Foglio/Data: 23

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 1

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: culto

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: culto

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1988

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04335_IMG-0000137670

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151390051_001

Nome del file originale: 151390051_001

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Codice identificativo: 151390051_001_M0028.pdf

Note: stralcio foglio catastale

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Codice identificativo: 151390051_002_M0027.pdf

Note: stralcio foglio catastale

FONTI E DOCUMENTI [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 151390051_003_V0308.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 151390051_004_V0309.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 151390051_005_V0310.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 151390051_006_V0311.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 151390051_007_V0311.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 151390051_008_V0312.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 151390051_009_V0313.pdf

FONTI E DOCUMENTI [8 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 151390051_010_V0314.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Sibra, Graziella

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: De Bernardi, Cristina

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2004

Nome: Andreoli, Ombretta

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino