

Cascina Mercugnano - complesso

Mediglia (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-04359/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-04359/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 4359

Codice scheda: MI100-04359

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI100-04359

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Mercugnano - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015139

Comune: Mediglia

Località: Mediglia

Indirizzo: Via Cascina Mercugnano

Collocazione: altrove

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Mediglia

Particelle: 7 - 66 - 67 - 68 - 69

Foglio/Data: 13

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 3

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni sottogronda e/o cassettonature lignee

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: altro uso

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1988

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04359_IMG-0000137695

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151390075_001

Nome del file originale: 151390075_001

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04359_DRA-0000022746

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 151390075_001_M0026.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04359_DRA-0000022747

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 151390075_008_M0012.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04359_FNT-0000025425

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151390075_002_V0140.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04359_FNT-0000025426

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151390075_003_V0141.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04359_FNT-0000025427

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151390075_004_V0142.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04359_FNT-0000025428

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151390075_005_V0143.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04359_FNT-0000025429

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151390075_006_V0144.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04359_FNT-0000025430

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151390075_007_V0145.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04359_FNT-0000025431

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151390075_009_V0139.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Sibra, Graziella

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: De Bernardi, Cristina

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2004

Nome: Andreoli, Ombretta

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino