

Cascina Resica - complesso

Mediglia (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-04360/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-04360/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 4360

Codice scheda: MI100-04360

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI100-04360

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Resica - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015139

Comune: Mediglia

Località: Mediglia

Indirizzo: Via Cascina Resica

Collocazione: altrove

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Mediglia

Particelle: 33 - 78 - 80 - 82 - 81 - 79 - 34

Foglio/Data: 17

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

Azienda agricola risalente al 1750; tuttora attiva mantiene parzialmente l'erogazione di energia elettrica fornita dalla ruota azionata dalle acque della Roggia Balbura.

.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVIII

Data: 1750/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVIII

Data: 1750/00/00

Validità: ca.

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1988

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04360_IMG-0000137696

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151390076_001

Nome del file originale: 151390076_001

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04360_DRA-0000022748

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 151390076_001_M0003.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04360_FNT-0000025432

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151390076_002_V0001.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: visura catastale

Codice identificativo: 151390076_003_V0002.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04360_FNT-0000025434

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151390076_004_V0003.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04360_FNT-0000025435

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151390076_005_V0004.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04360_FNT-0000025436

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151390076_006_V0005.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04360_FNT-0000025437

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151390076_007_V0006.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04360_FNT-0000025438

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151390076_008_V0007.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Sibra, Graziella

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: De Bernardi, Cristina

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2004

Nome: Andreoli, Ombretta

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino