

# Palazzo settecentesco

Melegnano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-04385/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-04385/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 4385

Codice scheda: MI100-04385

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102001

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Denominazione: Palazzo settecentesco

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015140

Comune: Melegnano

Indirizzo: Piazza Garibaldi, 12 (P), 4

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Affaccio: secondario

Indirizzo: Piazza Matteotti

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Melegnano

Particelle: 257, 259

Foglio/Data: 5/ 2001

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio in linea, rispetto alla piazzetta antistante, con due piccole corti interne. Muratura perimetrale portante in mattoni pieni. Solai lignei.

### ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [1 / 2]

Ubicazione: portico interno

Tipo: colonne in granito

### ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [2 / 2]

Ubicazione: portico interno

Tipo: archi ellittici

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Gli unici interventi effettuati si sono verificati in seguito al crollo di parte delle coperture.

Manca completamente la volontà di conservazione.

Nel cortile interno dell'ingresso principale si segnala la presenza di un crollo parziale della copertura di un corpo di fabbrica con altezza inferiore rispetto al resto del complesso.

Fonte: 2001, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: La struttura non presenta cedimenti, ma si riscontrano distacchi di intonaco e tracce di umidità.

Fonte: 2001, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Si riscontrano fenomeni di degrado avanzato a causa di agenti atmosferici, del naturale invecchiamento e della mancata manutenzione. Inoltre la rottura di alcuni vetri permette l'ingresso di volatili che causano ulteriore degrado all'edificio.

Fonte: 2001, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]**

Riferimento alla parte: scale

Data: 1989

Stato di conservazione: mediocre

### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1989

Stato di conservazione: buono

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: negozi/ abitazioni disabitate

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: bottega/ abitazione

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

## **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

## **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]**

Denominazione da vincolo: STABILE SITO IN PIAZZA MATTEOTTI - PIAZZA GARIBALDI

Indirizzo da vincolo: PIAZZA MATTEOTTI - PIAZZA GARIBALDI

Dati catastali: MAPP. 255

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999

Estremi provvedimento: 1967/11/08

Data notificazione: 1967/11/27

Data di registrazione o G.U.: 29/12/1967

Codice ICR: 2RTI0150353AAAA

Nome del file originale: 01867510186754.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-04385\_NVC-0000019608

## **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]**

Denominazione da vincolo: STABILE SITO IN PIAZZA MATTEOTTI - PIAZZA GARIBALDI

Indirizzo da vincolo: PIAZZA MATTEOTTI - PIAZZA GARIBALDI

Dati catastali: MAPP. 255

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999

Estremi provvedimento: 1967/11/08

Data notificazione: 1967/11/27

Data di registrazione o G.U.: 29/12/1967

Codice ICR: 2RTI0150353AAAA

Nome del file originale: 01867550186759.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-04385\_NVC-0000019609

## **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: Variante generale PRG approvato il 15/11/1994 dalla Regione

Sintesi normativa zona: Zona A. Zona di recupero.

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151400002\_003

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 151400002\_003

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151400002\_004

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 151400002\_004

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-04385\_IMG-0000137749

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151400002\_001

Nome del file originale: 151400002\_001

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-04385\_IMG-0000137750

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151400002\_005

Note: Corte interna, 2001/09/04

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151400002\_005

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-04385\_IMG-0000137751

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151400002\_002

Note: Prospetti su p.zza Garibaldi e p.zza Matteotti, 2001/09/04

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151400002\_002

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-04385\_IMG-0000137752

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151400002\_006

Note: Corte interna, 2001/09/04

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151400002\_006

**BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Mantini P.A.

Titolo libro o rivista: Melegnano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1986

Codice scheda bibliografia: MI100-00091

**BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Gerosa Brichetto G.

Titolo libro o rivista: Ottocento melegnanese. Album di reminescenze storiche, divagazioni, ricordi

Luogo di edizione: Melegnano

Anno di edizione: 1991

Codice scheda bibliografia: MI100-00099

**COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1989

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Giuliani, Paolo

Referente scientifico: Marescotti, Luca

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]**

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Falsitta, Nicola

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Andreoli, Ombretta

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino