

Palazzo settecentesco

Melegnano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-04385/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-04385/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 4385

Codice scheda: MI100-04385

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102001

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Denominazione: Palazzo settecentesco

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015140

Comune: Melegnano

Indirizzo: Piazza Garibaldi, 12 (P), 4

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Affaccio: secondario

Indirizzo: Piazza Matteotti

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Melegnano

Particelle: 257, 259

Foglio/Data: 5/ 2001

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio in linea, rispetto alla piazzetta antistante, con due piccole corti interne. Muratura perimetrale portante in mattoni pieni. Solai lignei.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [1 / 2]

Ubicazione: portico interno

Tipo: colonne in granito

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [2 / 2]

Ubicazione: portico interno

Tipo: archi ellittici

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Gli unici interventi effettuati si sono verificati in seguito al crollo di parte delle coperture.

Manca completamente la volontà di conservazione.

Nel cortile interno dell'ingresso principale si segnala la presenza di un crollo parziale della copertura di un corpo di fabbrica con altezza inferiore rispetto al resto del complesso.

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: La struttura non presenta cedimenti, ma si riscontrano distacchi di intonaco e tracce di umidità.

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Si riscontrano fenomeni di degrado avanzato a causa di agenti atmosferici, del naturale invecchiamento e della mancata manutenzione. Inoltre la rottura di alcuni vetri permette l'ingresso di volatili che causano ulteriore degrado all'edificio.

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1989

Stato di conservazione: mediocre

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1989

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: negozi/ abitazioni disabitate

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: bottega/ abitazione

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: STABILE SITO IN PIAZZA MATTEOTTI - PIAZZA GARIBALDI

Indirizzo da vincolo: PIAZZA MATTEOTTI - PIAZZA GARIBALDI

Dati catastali: MAPP. 255

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999

Estremi provvedimento: 1967/11/08

Data notificazione: 1967/11/27

Data di registrazione o G.U.: 29/12/1967

Codice ICR: 2RTI0150353AAAA

Nome del file originale: 01867510186754.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04385_NVC-0000019608

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: STABILE SITO IN PIAZZA MATTEOTTI - PIAZZA GARIBALDI

Indirizzo da vincolo: PIAZZA MATTEOTTI - PIAZZA GARIBALDI

Dati catastali: MAPP. 255

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999

Estremi provvedimento: 1967/11/08

Data notificazione: 1967/11/27

Data di registrazione o G.U.: 29/12/1967

Codice ICR: 2RTI0150353AAAA

Nome del file originale: 01867550186759.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04385_NVC-0000019609

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: Variante generale PRG approvato il 15/11/1994 dalla Regione

Sintesi normativa zona: Zona A. Zona di recupero.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151400002_003

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 151400002_003

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151400002_004

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 151400002_004

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04385_IMG-0000137749

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151400002_001

Nome del file originale: 151400002_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04385_IMG-0000137750

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151400002_005

Note: Corte interna, 2001/09/04

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151400002_005

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04385_IMG-0000137751

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151400002_002

Note: Prospetti su p.zza Garibaldi e p.zza Matteotti, 2001/09/04

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151400002_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04385_IMG-0000137752

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151400002_006

Note: Corte interna, 2001/09/04

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151400002_006

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Mantini P.A.

Titolo libro o rivista: Melegnano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1986

Codice scheda bibliografia: MI100-00091

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Gerosa Brichetto G.

Titolo libro o rivista: Ottocento melegnanese. Album di reminescenze storiche, divagazioni, ricordi

Luogo di edizione: Melegnano

Anno di edizione: 1991

Codice scheda bibliografia: MI100-00099

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1989

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Giuliani, Paolo

Referente scientifico: Marescotti, Luca

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Falsitta, Nicola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Andreoli, Ombretta

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino