

Casa Via Trivulzio, angolo Via R. Gavazzi

Melzo (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-04423/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-04423/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 4423

Codice scheda: MI100-04423

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Casa Via Trivulzio, angolo Via R. Gavazzi

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015142

Comune: Melzo

Località: Melzo

Indirizzo: Via Trivulzio

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via R. Gavazzi

Collocazione: nel centro abitato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Melzo

Particelle: 14

Foglio/Data: 5

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 3

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni sottogronda e/o cassettonature lignee

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 22/09/1981

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: variante piano adottato 17/11/1989

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04423_IMG-0000137772

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151420008_001

Nome del file originale: 151420008_001

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04423_DRA-0000022778

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 151420008_001_M0007.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04423_FNT-0000025649

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151420008_008_V0057.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04423_FNT-0000025650

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151420008_009_V0058.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04423_FNT-0000025643

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151420008_002_V0051.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04423_FNT-0000025644

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151420008_003_V0052.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04423_FNT-0000025645

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151420008_004_V0053.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04423_FNT-0000025646

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151420008_005_V0054.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04423_FNT-0000025647

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151420008_006_V0055.pdf

FONTI E DOCUMENTI [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04423_FNT-0000025648

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151420008_007_V0056.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1993

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Spataro, Annamaria

Referente scientifico: Marescotti, Luca

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Mozzi, Attilio

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2004

Nome: Andreoli, Ombretta

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino