

Chiesa di S. Bernardo (ex)

Morimondo (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-04999/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-04999/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 4999

Codice scheda: MI100-04999

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102028

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Bernardo (ex)

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015150

Comune: Morimondo

Indirizzo: Via Roma, 8(P)

Altre vie di comunicazione

Indicazione chilometrica: km 0,500 dalla strada provinciale n. 526 - lato destro

Ubicazione non viabilistica: su una altura

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Morimondo

Particelle: 31, 32, 33, 34, 35, 58

Foglio/Data: 7/ 1968

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XII

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

Di fondazione molto antica la chiesa è stata in gran parte rimeneggiata alla fine del XVII secolo. Dell'impianto primitivo si conservano la parte absidale piatta e il campanile in cotto a pianta quadrata, mentre la facciata, coronata da un timpano arrotondato, con la parte anteriore della chiesa risalgono agli interventi seicenteschi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: parte del bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Rimaneggiata la facciata e la parte anteriore della chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Campanile romanico del XII sec.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XII

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Di fondazione molto antica la chiesa è stata in gran parte rimaneggiata alla fine del XVII secolo. Dell'impianto primitivo si conservano la parte absidale piatta e il campanile in cotto a pianta quadrata, mentre la facciata, coronata da un timpano arrotondato, con la parte anteriore della chiesa risalgono agli interventi seicenteschi. L'impianto è ad aula unica. Di proprietà privata, la chiesa è attualmente sconsacrata.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: zona absidale sinistra

Tipo: campanile

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni sottogronda e/o cassettonature lignee

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 6]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 6]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: discreto

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 6]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 6]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 6]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 6]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: CHIESETTA DI S. BERNARDO

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1922/09/07

Data notificazione: 1922/09/07

Codice ICR: 2ICR00449500000

Nome del file originale: 01498280149828.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04999_NVC-0000020102

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: CHIESETTA DI S. BERNARDO

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1922/09/07

Data notificazione: 1922/09/07

Codice ICR: 2ICR00449500000

Nome del file originale: 01498290149829.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04999_NVC-0000020103

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: piano territoriale approvato 22-03-80

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 22-09-83

Sintesi normativa zona

Sottozona A1 di interesse storico: conservazione dello stato attuale nel rispetto dei caratteri storici e architettonici

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04999_IMG-0000138718

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151500004_001

Nome del file originale: 151500004_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04999_IMG-0000138719

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151500004_002

Note: facciata 16/05/2002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151500004_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04999_IMG-0000138720

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151500004_003

Note: lato campanile 16/05/2002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151500004_003

FONTI E DOCUMENTI

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Mappe del Catasto di Carlo VI, 1722

Note: A1

BIBLIOGRAFIA

Titolo libro o rivista: Guida d'Italia del Touring club italiano. Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 2003

Codice scheda bibliografia: MI210-00001

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: Madoi, Roberta

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1997

Nome: Politi, Massimo

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2002

Nome: Margiotta, Lucia