

# Deposito della Cascina Mirasole

Opera (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-05264/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-05264/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 5264

Codice scheda: MI100-05264

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102048

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 3

Codice IDK della scheda madre: 1A050-00078

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: rustico

Denominazione: Deposito della Cascina Mirasole

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015159

Comune: Opera

Indirizzo: Strada Comunale per Mirasole, 0 (P)

Altra località: Mirasole (frazione ISTAT)

Collocazione: nucleo esterno

#### **ACCESSIBILITA' DEL BENE**

Accessibilità: NO

### **NOTIZIE STORICHE**

#### **NOTIZIA [1 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origine

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]**

Secolo: sec. XIII

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]**

Secolo: sec. XIII

#### **NOTIZIA [2 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rimaneggiamenti

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]**

Secolo: sec. XVII

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XVII

#### **NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

## NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

## CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XIII

## CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XVII

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 1

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio a pianta rettangolare disposto su due piani fuori terra, sorge accanto alla casa padronale. Il prospetto verso la corte al piano terra è caratterizzato da un arco che sottolinea l'ingresso alla corte dalla campagna. La copertura è a due falde con manto in coppi.

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni sottogronda e/o cassettonature lignee

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]**

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]**

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI [1 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1995/00/00

Data fine: 1998/00/00

Descrizione intervento: Opere di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo riguardanti le stalle e l'abbazia.

### **RESTAURI [2 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1997/00/00

Data fine: non accertata

Descrizione intervento

Restauro e risanamento conservativo abbazia di Mirasole. Opere relative all'edificio con porticato, stalle e case coloniche.

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: servizi

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: attività produttive agricole

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: EDIFICIO GIA' CONVENTUALE DELLA BADIA DI MIRASOLE

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1911/06/27

Data notificazione: 1911/06/27

Codice ICR: 2ICR00449700000

Nome del file originale: 01496570149660.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-05264\_NVC-0000020257

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1985

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-05264\_IMG-0000139102

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151590013\_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151590013\_001

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Sibra, Graziella

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Sampietro, Micaela