

Palazzo Barzizza

Ozzero (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-05361/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-05361/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 5361

Codice scheda: MI100-05361

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102057

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Denominazione: Palazzo Barzizza

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Palazzo del Barzizza

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015165

Comune: Ozzero

Indirizzo: Via Roma, 19(P)

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Ozzero

Particelle: 109

Foglio/Data: 5/ 1960

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XV

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rimaneggiamento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Il palazzo è stato recentemente restaurato e si trova in buone condizioni di conservazione. I lavori hanno sistemato la sobria facciata lungo la via Roma e hanno ripulito lo splendido porticato seicentesco che si sviluppa lungo i lati orientale e meridionale della corte quadrata, aperta sugli altri due lati verso il giardino pubblico del paese.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio in muratura con pianta a C e corte quadrata centrale. Al piano terra un porticato seicentesco si sviluppa lungo i lati orientale e meridionale della corte aperta sugli altri due lati verso il giardino.

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CASA RUSTICA GIA' PALAZZO DEL BARZIZZA DEL SEC. XV

Indirizzo da vincolo: ROMA 19 (CORSO)

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1942/08/19

Data notificazione: 1942/08/19

Codice ICR: 2RTI0151429AAAA

Nome del file originale: 01861330186133.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05361_NVC-0000020295

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 4]

Strumenti in vigore: variante al piano 15/05/2001

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 4]

Strumenti in vigore: piano di recupero del centro storico 25/03/1985

STRUMENTI URBANISTICI [3 / 4]

Strumenti in vigore: piano territoriale approvato 02/08/2001

STRUMENTI URBANISTICI [4 / 4]

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 11/12/1998

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151650006_007

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 151650006_007

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05361_IMG-0000139243

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151650006_005

Note: cortile interno (2001)

Nome del file originale: 151650006_005

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05361_IMG-0000139245

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151650006_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151650006_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05361_IMG-0000139246

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151650006_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151650006_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05361_IMG-0000139247

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151650006_003

Note: ingresso (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151650006_003

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05361_IMG-0000139248

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151650006_004

Note: insieme lato strada (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151650006_004

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05361_IMG-0000139249

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151650006_006

Note: cortile interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151650006_006

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: Madoi, Roberta

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1997

Nome: Brusa, Maria Elena

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Marzorati, Laura