

Cascina Via S. Martino 20 - complesso

Paderno Dugnano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/MI100-05458/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-05458/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 5458

Codice scheda: MI100-05458

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI100-05458

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Via S. Martino 20 - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015166

Comune: Paderno Dugnano

Indirizzo: Via San Martino, 20

Altra località: Palazzolo

Collocazione: nel centro abitato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Paderno Dugnano

Particelle [1 / 2]: 140

Particelle [2 / 2]: 141

Foglio/Data: 5

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIX

Data: 1855/00/00

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIX

Data: 1855/00/00

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il balconcino settecentesco in ferro battuto e il portico con colonne in granito fanno assimilare questa cascina alle residenze signorili di queste zone.

Da considerare, all'interno della corte, un antico forno per cottura comune del pane.

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: variante piano adottato 21/09/1989 approvato 18/05/1993

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05458_IMG-0000139279

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151660053_001

Nome del file originale: 151660053_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05458_IMG-0000139280

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151660053_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151660053_002

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05458_DRA-0000023331

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 151660053_001_M0032.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05458_FNT-0000026703

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151660053_002_V0239.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05458_FNT-0000026704

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151660053_003_V0240.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05458_FNT-0000026705

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151660053_004_V0241.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05458_FNT-0000026706

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151660053_005_V0242.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05458_FNT-0000026707

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151660053_006_V0243.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05458_FNT-0000026708

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151660053_007_V0244.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05458_FNT-0000026709

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151660053_008_V0245.pdf

FONTI E DOCUMENTI [8 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05458_FNT-0000026710

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151660053_009_V0246.pdf

FONTI E DOCUMENTI [9 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05458_FNT-0000026711

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151660053_010_V0247.pdf

FONTI E DOCUMENTI [10 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05458_FNT-0000026712

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151660053_011_V0248.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1993

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Giambruno, Mariacristina

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Mozzi, Attilio

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino