

Convento Franciscano

Pozzuolo Martesana (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-05823/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-05823/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 5823

Codice scheda: MI100-05823

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102080

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: convento

Denominazione: Convento Francescano

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Convento annesso alla Chiesa di S. Francesco

Fonte dell'altra denominazione: fonti archivistiche

Specificazione della fonte dell'altra denominazione: Archivio S26

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015178

Comune: Pozzuolo Martesana

Indirizzo: Via Martiri della Libertà, 0(P)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pozzuolo Martesana

Particelle: 132

Foglio/Data: 6/ 1955

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

L'insediamento della comunità francescana di Pozzuolo Martesana è di incerta datazione. L'origine del convento, generalmente fissata al 1295, si riferisce alla data del testamento con cui il Cardinale Peregrusso diede disposizioni per il completamento dell'edificio, la cui costruzione doveva essere però già in fieri da diversi anni. In tempi più recenti Padre Sevesi sostenne che, essendo il convento di Pozzuolo citato tra i 25 conventi della Provincia di Milano censiti dalla "Series Hungariae" composta tra il 1266 e il 1274, questi non poteva che essere anteriore al 1274. E' probabile che il primo insediamento si limitasse ad un piccolo oratorio o altro edificio che i francescani adattarono a luogo di preghiera e di ricovero per viandanti e pellegrini.

Il Cardinale Peregrusso nel suo testamento del 1295 lasciò precise disposizioni relative al completamento del convento e della chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XIII

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1721/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1721/00/00

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: declino

Notizia

A partire dalla seconda metà del XV secolo iniziano a manifestarsi alcuni sintomi di crisi che preludono al lento declino della fondazione francescana di Pozzuolo. I motivi furono: il moltiplicarsi dei luoghi di devozione che dirottano le correnti di pellegrini verso nuove mete, il declino degli ordini conventuali, la riduzione del numero di frati. Nel 1769 Maria Teresa d'Austria poneva formalmente fine all'esperienza francescana di Pozzuolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1769/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Il convento, alienato per effetto del decreto imperiale del 1769, venne affittato dalla Confraternita del SS. Sacramento a Carlo G. Cantù, il quale procedette a parcellizzare l'immobile subaffittando le diverse parti a più proprietari. Il convento cambiò quindi destinazione d'uso in abitazione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1769/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1769/00/00

Validità: post

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a blocco a due piani con muratura perimetrale portante in mattoni pieni. Copertura sorretta da impianto strutturale ligneo. Negli elementi decorativi riprende i motivi dell'attigua Chiesa di S. Francesco: porte e finestre tagliate ad arco e tutto sesto, con ghiera piatte bicrome, cornicione di coronamento con modanature a denti di sega e mattoni sorretti da beccatelli.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [1 / 2]

Ubicazione: cortile interno

Tipo: arco a tutto sesto

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [2 / 2]

Ubicazione: cortile interno

Tipo: tiranti in ferro

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: porzioni murarie affrescate

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni sottogronda e/o cassettonature lignee

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Si segnalano cedimenti della struttura e vegetazione infestante. Le travi presentano fenomeni di esfoliazione.

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

La struttura non è pericolante, ma presenta fenomeni di umidità e di degrado dovuti all'abbandono ed alla conseguente mancanza di manutenzione.

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Si segnala la mancanza di parte dei serramenti con conseguente ingresso di volatili nell'edificio. Le parti lignee rimanenti sono soggette a fenomeni di esfoliazione e marcescenza.

Fonte: 2001, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1970/00/00

Data fine: 1970/00/00

Descrizione intervento: Lavori urgenti e di stretta necessità. Messa in opera di sostegni alle strutture pericolanti.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: convento

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico 1 (1769 - sec. XX)

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CONVENTO ANNESSO ALLA CHIESA DI S. FRANCESCO

Dati catastali: MAPP. 132

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999

Estremi provvedimento: 1969/05/31

Data notificazione: 1969/06/26

Data di registrazione o G.U.: 07/07/1969

Codice ICR: 2ICR0044985AAAA

Nome del file originale: 01492300149234.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05823_NVC-0000020444

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: Variante generale PRG adottato il 9/1/97 dal Consiglio Comunale.

Sintesi normativa zona: Zona A.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05823_IMG-0000139752

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151780006_001

Nome del file originale: 151780006_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05823_IMG-0000139753

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151780006_002

Note: Cortile interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151780006_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05823_IMG-0000139754

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151780006_003

Note: Cortile interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151780006_003

FONTI E DOCUMENTI

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Mappe del Catasto di Carlo VI, 1721

Note: A1

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Titolo libro o rivista: Beni architettonici ed ambientali della provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: 3o150-00019

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Gatti Perer M.L./ Barigozzi Brini A.

Titolo libro o rivista

Studi e ricerche nel territorio della provincia di Milano. 50 monumenti restaurati con l'intervento dell'Amministrazione Provinciale di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1967

Codice scheda bibliografia: MI100-00118

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Romanini A.M.

Titolo libro o rivista: L'architettura gotica in Lombardia

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1964

Codice scheda bibliografia: 3o150-00033

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Balestrini, Rosa

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1999

Nome: Salerni, Patrizia

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Andreoli, Ombretta

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino