

Cascina Porro, Rotta - complesso

Pozzuolo Martesana (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-05827/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-05827/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 5827

Codice scheda: MI100-05827

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI100-05827

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Porro, Rotta - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015178

Comune: Pozzuolo Martesana

Indirizzo: Strada per la Cascina Porro

Collocazione: nucleo esterno

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pozzuolo Martesana

Particelle [1 / 13]: 26

Particelle [2 / 13]: 24

Particelle [3 / 13]: 25

Particelle [4 / 13]: 20

Particelle [5 / 13]: 30

Particelle [6 / 13]: 23

Particelle [7 / 13]: 22

Particelle [8 / 13]: 21

Particelle [9 / 13]: 47

Particelle [10 / 13]: 18

Particelle [11 / 13]: 17

Particelle [12 / 13]: 16

Particelle [13 / 13]: 32

Foglio/Data: 2

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: attività produttive agricole

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: attività produttive agricole

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05827_IMG-0000139724

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151780010_001

Nome del file originale: 151780010_001

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05827_DRA-0000023475

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 151780010_002_M0001.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05827_FNT-0000027628

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151780010_003_V0001.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05827_FNT-0000027629

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151780010_004_V0002.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05827_FNT-0000027630

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151780010_005_V0003.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05827_FNT-0000027631

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151780010_006_V0004.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05827_FNT-0000027632

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151780010_007_V0005.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05827_FNT-0000027633

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151780010_008_V0006.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05827_FNT-0000027634

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151780010_009_V0007.pdf

FONTI E DOCUMENTI [8 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05827_FNT-0000027635

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151780010_010_V0008.pdf

FONTI E DOCUMENTI [9 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05827_FNT-0000027636

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151780010_011_V0009.pdf

FONTI E DOCUMENTI [10 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05827_FNT-0000027637

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151780010_012_V0010.pdf

FONTI E DOCUMENTI [11 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05827_FNT-0000027638

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151780010_013_V0011.pdf

FONTI E DOCUMENTI [12 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05827_FNT-0000027639

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151780010_014_V0012.pdf

FONTI E DOCUMENTI [13 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05827_FNT-0000027640

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151780010_015_V0013.pdf

FONTI E DOCUMENTI [14 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05827_FNT-0000027641

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151780010_016_V0014.pdf

FONTI E DOCUMENTI [15 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05827_FNT-0000027642

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151780010_017_V0015.pdf

FONTI E DOCUMENTI [16 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05827_FNT-0000027643

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151780010_018_V0016.pdf

FONTI E DOCUMENTI [17 / 17]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05827_FNT-0000027644

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151780010_019_V0017.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Balestrini, Rosa

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1999

Nome: Salerni, Patrizia

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino