

Cascina Pagana - complesso

Rescaldina (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-05890/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-05890/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 5890

Codice scheda: MI100-05890

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI100-05890

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Pagana - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015181

Comune: Rescaldina

Indirizzo: Via Don Luigi Repetti, 103N(P)

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: In località Prandona

Altra località: Cascina Prandona

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Rescaldina

Particelle: 81

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Edificata con la chiesa nel 1715.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1715/00/00

Validità: (?)

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1715/00/00

Validità: (?)

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Numero di piani: 2

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria: Edificio in muratura con solai lignei.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: Verso la corte interna

Tipo: Colonne

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: porzioni murarie affrescate

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Pericolo di crollo

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Pericolo di crollo: solette puntellate

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1990

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1990

Stato di conservazione: mediocre

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: monastero

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. GIUSEPPE E PARTE DELLA CASCINA ANNESSA

Indirizzo da vincolo: VIA DON LUIGI

Dati catastali: FOGLIO 2 MAPP. LETT. A - 81 - 82

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)

Estremi provvedimento: 1983/03/02

Data notificazione: 1983/03/02

Nome del file originale: 01874820187483.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05890_NVC-0000020458

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1980

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: Variante piano regolatore generale del 30/05/1990

Sintesi normativa zona: Stato: recupero

Destinazione: residenziale

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05890_IMG-0000139856

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 151810002_001

Nome del file originale: 151810002_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05890_IMG-0000139857

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 151810002_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151810002_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05890_IMG-0000139858

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151810002_003

Note: 05/12/2001: Inquadramento con aggancio tra la cascina e la chiesa

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151810002_003

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05890_IMG-0000139859

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151810002_004

Note: 05/12/2001: Vista della cascina dalla strada - particolare della muratura

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151810002_004

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05890_IMG-0000139860

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151810002_005

Note: 05/12/2001: Vista sud-est della cascina dal cortile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151810002_005

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05890_IMG-0000139861

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151810002_006

Note: 05/12/2001: Particolare di una colonna al piano terra

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151810002_006

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05890_IMG-0000139862

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151810002_007

Note: 05/12/2001: Particolare della soletta e di un pilastro a piano terra

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151810002_007

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1990

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Librizzi, Giuseppe

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2002

Nome: Lissi, Daniele

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino