

Collegio dei Padri Oblati Missionari

Rho (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-05991/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-05991/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 5991

Codice scheda: MI100-05991

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102084

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: collegio

Denominazione: Collegio dei Padri Oblati Missionari

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015182

Comune: Rho

Indirizzo: Corso Europa, 228 (P), 230

Altre vie di comunicazione

Indicazione chilometrica: km 2 dall'innesto con la Strada Statale Sempione -

Ubicazione non viabilistica: parco interno alla proprietà

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Rho

Particelle: 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 73, 74

Foglio/Data: 17/ 1990

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Galliori, Giulio

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1715-1795

Codice scheda autore: MI210-00004

Motivazione/fonte: 00000191

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1912/00/00

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La costruzione avviene a più riprese tra il 1723 e il 1912.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1912/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 3

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria: Edificio costituito da due chiostrì affiancati.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: corte interna

Tipo: portico colonnato

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 9]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 9]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 9]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni sottogronda e/o cassettonature lignee

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 9]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: ottimo

Indicazioni specifiche: il catalogatore:sopraluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: interno

Data inizio: non accertata

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: dotazione servizi

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: facciate sulla corte interna

Data inizio: non accertata

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: intonacatura

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: servizi

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: collegio

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico 1 (sec. XVIII)

Uso: collegio

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CASA - SECC- XVIII - XIX - ORA COLLEGIO DEI PADRI OBLATI MISSIONARI

Indirizzo da vincolo: VIA SEMPIONE,3 - VIA NUOVA - VIA LAINATE - VIA OSPEDALE

Dati catastali: MAPP. 1278

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1943/05/18

Data notificazione: 1943/05/18

Data di registrazione o G.U.: 29/05/1943

Codice ICR: 2ICR0044995AAAA

Nome del file originale: 01499780149980.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05991_NVC-0000020477

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1980

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: variante generale P.R.G.1986

Sintesi normativa zona: Attrezzature religiose, variate solo in ragione di programmi di intervento comunali

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151820057_003

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 151820057_003

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05991_IMG-0000139933

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151820057_001

Nome del file originale: 151820057_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-05991_IMG-0000139934

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151820057_002

Note: facciata di ingresso 25.07.01

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151820057_002

FONTI E DOCUMENTI

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi, Mappe del Catasto di Carlo VI, 1722

Note: A1

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Titolo libro o rivista: Il Santuario dell'Addolorata di Rho. Storia arte significato religioso

Luogo di edizione: Milano

Codice scheda bibliografia: MI100-00057

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Airaghi P.

Titolo libro o rivista: Il Santuario della Madonna Addolorata di Rho. Guida storica e artistica

Luogo di edizione: Cantù

Anno di edizione: 1972

Codice scheda bibliografia: MI100-00056

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Titolo libro o rivista: Guida d'Italia del Touring club italiano. Lombardia

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 2005

Codice scheda bibliografia: MI100-00191

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Librizzi, Giuseppe

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: De Bernardi, Cristina

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Margiotta, Lucia

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 2002

Nome: Margiotta, Lucia