

Chiesa S. Nicolao

Robecchetto con Induno (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-06046/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-06046/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 6046

Codice scheda: MI100-06046

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa S. Nicolao

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015183

Comune: Robecchetto con Induno

Località: Cascina Padregnano

Indirizzo: Strada Comunale Padregnana

Collocazione: nucleo esterno

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

La piccola cappella di San Nicolao, oggi in condizioni di avanzato degrado, faceva parte di un vasto complesso monastico sorto attorno al 1100 presso l'antico villaggio, denominato Padregnano. Nel 1197, il monastero, caduto in povertà venne ceduto al priore di Voltorre. Il documento che sottoscrive il passaggio di proprietà restituisce un quadro del monastero molto desolante: non si ha alcun accenno alla presenza di monaci. Il luogo sembra abbandonato da tempo e la testimonianza è data dalle case ormai scoperchiate, dal rovinio dei muri della chiesa, del monastero e degli edifici annessi. Inoltre la presenza di segni di un incendio fa pensare ad un'azione distruttiva che obbligò i monaci all'abbandono.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XII

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 1

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: fessurazioni passanti e/o rilevanti

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: culto

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: culto

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: piano territoriale approvato 22/03/1980

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato (*)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151830017_002

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 151830017_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06046_IMG-0000140011

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotocopia b/n

Codice identificativo: 151830017_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151830017_001

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Filoia, Cinzia

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Mozzi, Attilio