

# Chiesa S. Nicolao

Robecchetto con Induno (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-06046/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-06046/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 6046

Codice scheda: MI100-06046

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa S. Nicolao

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015183

Comune: Robecchetto con Induno

Località: Cascina Padregnano

Indirizzo: Strada Comunale Padregnana

Collocazione: nucleo esterno

## NOTIZIE STORICHE

## NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### Notizia

La piccola cappella di San Nicolao, oggi in condizioni di avanzato degrado, faceva parte di un vasto complesso monastico sorto attorno al 1100 presso l'antico villaggio, denominato Padregnano. Nel 1197, il monastero, caduto in povertà venne ceduto al priore di Voltorre. Il documento che sottoscrive il passaggio di proprietà restituisce un quadro del monastero molto desolante: non si ha alcun accenno alla presenza di monaci. Il luogo sembra abbandonato da tempo e la testimonianza è data dalle case ormai scoperchiate, dal rovinio dei muri della chiesa, del monastero e degli edifici annessi. Inoltre la presenza di segni di un incendio fa pensare ad un'azione distruttiva che obbligò i monaci all'abbandono.

## CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XII

## CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XII

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 1

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: fessurazioni passanti e/o rilevanti

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: culto

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: culto

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: piano territoriale approvato 22/03/1980

### STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato (\*)

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151830017\_002

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 151830017\_002

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06046\_IMG-0000140011

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotocopia b/n

Codice identificativo: 151830017\_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151830017\_001

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Filoia, Cinzia

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Mozzi, Attilio