

# Cascina Paù - complesso

Rosate (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-06266/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-06266/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 6266

Codice scheda: MI100-06266

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI100-06266

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Paù - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015188

Comune: Rosate

Indirizzo: Stada Provinciale 38

Altra località: Cascina Paù

Collocazione: case sparse

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

La cascina Paù è presente nelle mappe teresiane del 1722 anche se in forme planimetriche simili. I corpi di fabbrica sembrano essere uniti ad U capovolta verso sud, anche se la grafia delle mappe non è molto chiara.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

I tre edifici che rimangono sono: l'edificio residenziale (ristrutturato e abitato); il rustico antico con doppio porticato è in

stato di abbandono; la casa a est è totalmente rifatta. A nord del complesso si eleva un folto giardino con alberi ad alto fusto; a ovest è stato realizzato un acampo da tennis.

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

**STRUMENTI URBANISTICI [1 / 5]**

Strumenti in vigore: piano territoriale in elaborazione

**STRUMENTI URBANISTICI [2 / 5]**

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1990

**STRUMENTI URBANISTICI [3 / 5]**

Strumenti in vigore: programma di fabbricazione adottato 1972 approvato 1979

**STRUMENTI URBANISTICI [4 / 5]**

Strumenti in vigore: regolamento edilizio adottato 1972 approvato 1979

**STRUMENTI URBANISTICI [5 / 5]**

Strumenti in vigore: particolareggiato inesistente

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06266\_IMG-0000140216

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151880027\_001

Nome del file originale: 151880027\_001

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1993

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: De Maria Clerici, Dede

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 1997

Nome: Politi, Massimo