

Villa Mella, Malinverni, Rezzonico, Maggioni

San Giorgio su Legnano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-06447/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-06447/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 6447

Codice scheda: MI100-06447

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Denominazione: Villa Mella, Malinverni, Rezzonico, Maggioni

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015194

Comune: San Giorgio su Legnano

Località: San Giorgio su Legnano

Indirizzo: Via Gerli, 5 (P)

Altre vie di comunicazione

Indicazione chilometrica: 1 Km dalla S.P. Inveruno-Legnano1 - lato destro

Ubicazione non viabilistica: Vicino a Palazzo Parravicini, nel centro storico

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Affaccio: secondario

Indirizzo: Piazza Mazzini, 2,3,4,6

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: San Giorgio su Legnano

Particelle [1 / 4]: 251

Particelle [2 / 4]: 250

Particelle [3 / 4]: 252

Particelle [4 / 4]: 253

Foglio/Data: / 1955

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: Prima metà XVIII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Numero di piani: 2

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: ala cortile interno

Numero di piani: 3

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria: Edificio in muratura con solai lignei ai vari piani.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: cortile

Tipo: pilastro

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Recente ristrutturazione

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Porzione di cortile in immediato pericolo (crollo) con impresa intenta ad opere di consolidamento.

Porzione ristrutturata in buono stato

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1980/00/00

Data fine: 1982/00/00

Descrizione intervento

In parte ristrutturazione con mantenimento copertura lignea.

In parte rifacimento completo in cemento armato

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: solai

Data inizio: 1980/00/00

Data fine: 1982/00/00

Descrizione intervento

In parte ristrutturazione con mantenimento solai lignei.

In parte rifacimento completo in cemento armato

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1984

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: Piano regolatore generale approvato dalla Regione il 31/03/1988

Sintesi normativa zona: Stato: recupero

Destinazione: residenziale

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06447_IMG-0000140475

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151940007_003

Note: Ingresso principale su via Gerli (08/11/2001)

Nome del file originale: 151940007_003

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06447_IMG-0000140476

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 151940007_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151940007_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06447_IMG-0000140477

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 151940007_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151940007_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06447_IMG-0000140478

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151940007_004

Note: 08/11/2001: Cortile interno, fronte principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151940007_004

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06447_IMG-0000140479

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151940007_005

Note: 08/11/2001: lato sinistro del cortile interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151940007_005

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06447_IMG-0000140480

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151940007_006

Note

08/11/2001: Particolare del cortile interno con ambiente quadrato con colonna centrale, coperto con volte a vela, pericolante

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151940007_006

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06447_IMG-0000140481

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151940007_007

Note: 08/11/2001: Vista del fronte su piazza Mazzini

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151940007_007

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06447_IMG-0000140482

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: S_Giorgio_Villa Mella

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: S_Giorgio_Villa Mella

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Langé S.

Titolo libro o rivista: Ville della provincia di Milano. Lombardia 4

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1972

Codice scheda bibliografia: 3o130-00009

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Binaghi Olivari M.T./ Süss F./ Bagatti Valsecchi P.F.

Titolo libro o rivista: Le ville del territorio milanese

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: 3o090-00025

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1990

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Librizzi, Giuseppe

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2002

Nome: Moretti, Micaela