

# Rocca Brivio

## San Giuliano Milanese (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-06503/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-06503/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 6503

Codice scheda: MI100-06503

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102127

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Denominazione: Rocca Brivio

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015195

Comune: San Giuliano Milanese

Località: Cascina Rocca Brivio

Indirizzo: Via Rocca Brivio, 10(P)

Collocazione: fuori dal centro abitato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: San Giuliano Milanese

Particelle: A, 25, 26

Foglio/Data: 31/ 1958

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: In origine si ergeva la Rocca di Marignano.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XIII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

### NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: La proprietà della Rocca passa dalla comunità milanese al Monastero di Calvenzano.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: inizio

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: seconda metà

### NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: La proprietà della Rocca passa dal Monastero di Calvenzano alla famiglia Brivio.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: seconda metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: seconda metà

**NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XVII

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Secolo: sec. XVII

**NOTIZIA [5 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 3

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a corte. Muratura portante in mattoni pieni. Copertura con struttura lignea. Solai in laterizio, in alcuni casi voltati, oppure lignei.

### ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [1 / 2]

Ubicazione: facciata

Tipo: lesene angolari a bugnato

#### **ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [2 / 2]**

Ubicazione: balcone

Tipo: mensoloni in pietra

### **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: In pendenza con sfalsamento piani di fabbrica

### **ELEMENTI DECORATIVI**

#### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]**

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

#### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]**

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

#### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]**

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: porzioni murarie affrescate

#### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]**

Collocazione: interna

### **CONSERVAZIONE**

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Durante forti temporali si verificano infiltrazioni d'acqua, probabilmente causate dallo spostamento di alcuni coppi. Dal 1972 non sono stati eseguiti interventi sulla copertura.

Fonte: 2001, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]**

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Lo stato complessivo della struttura è buono, ma si segnala la mancanza di alcuni mattoni.

Fonte: 2001, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Alcuni serramenti presentano vetri rotti, ma, nonostante questo, non si segnala la presenza di uccelli all'interno della Rocca.

Fonte: 2001, osservazione diretta

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI [1 / 2]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data inizio: 2001/00/00

Data fine: 2001/00/00

Descrizione intervento: Intervento di restauro-conservazione del soffitto decorato nel salone nobile posto al piano terra.

### **RESTAURI [2 / 2]**

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1972/00/00

Data fine: 1972/00/00

Descrizione intervento: Manutenzione straordinaria della copertura.

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: mostre/ ricevimenti

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà mista pubblica/privata

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: ROCCA BRIVIO

Indirizzo da vincolo: VIA SAN BRERA

Dati catastali: MAPP. A - 25-26-27-32-33-34-35-37-38-39-40-41-42-46-49-52-

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)

Estremi provvedimento: 1967/07/06

Data notificazione: 1967/07/06

Codice ICR: 2ICR00450480000

Nome del file originale: 01867200186721.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06503\_NVC-0000020763

### STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Vincoli altre amministrazioni

Parco Agricolo Sud Milano - Piano territoriale del 3/8/2000 - art. 40 emergenze storico-architettoniche.

### STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: Variante generale PRG approvato 11/05/1994 dalla Regione

Sintesi normativa zona: Zona di interesse generale, omogenea F.

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151950019\_003

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 151950019\_003

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06503\_IMG-0000140533

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151950019\_001

Nome del file originale: 151950019\_001

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06503\_IMG-0000140534

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151950019\_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151950019\_002

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06503\_IMG-0000140535

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151950019\_004

Note: Fronte principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151950019\_004

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06503\_IMG-0000140536

Genere: documentazione allegata



Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151950019\_005

Note: Fronte laterale vista dal cortile interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151950019\_005

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06503\_IMG-0000140537

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151950019\_006

Note: Corte interna

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151950019\_006

#### **BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Langé S.

Titolo libro o rivista: Ville della provincia di Milano. Lombardia 4

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1972

Codice scheda bibliografia: 3o130-00009

#### **BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Baldini S./ Masarin D.

Titolo libro o rivista: Rocca Brivio. Ricerca storica, rilievo, manutenzione (tesi di laurea)

Anno di edizione: 1990

Codice scheda bibliografia: MI100-00150

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1989

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Coloru, Stefano

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]**

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: De Bernardi, Cristina

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Andreoli, Ombretta

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino