

Corte rurale Via Repubblica - complesso

Senago (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-06697/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-06697/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 6697

Codice scheda: MI100-06697

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI100-06697

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Corte rurale Via Repubblica - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015206

Comune: Senago

Località: Senago

Indirizzo: Via Repubblica

Collocazione: nel centro abitato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Senago

Particelle [1 / 4]: 70

Particelle [2 / 4]: 58

Particelle [3 / 4]: 72

Particelle [4 / 4]: 144

Foglio/Data: 19

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1721/00/00

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1721/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni sottogronda e/o cassettonature lignee

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore adottato 27/07/1979 approvato 13/07/1982

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06697_IMG-0000140718

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152060011_001

Nome del file originale: 152060011_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06697_IMG-0000140719

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152060011_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 152060011_002

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06697_DRA-0000024012

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 152060011_001_M0007.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06697_FNT-0000029199

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152060011_002_V0037.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06697_FNT-0000029200

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152060011_003_V0038.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06697_FNT-0000029201

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152060011_004_V0039.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06697_FNT-0000029202

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152060011_005_V0040.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06697_FNT-0000029203

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152060011_006_V0041.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06697_FNT-0000029204

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152060011_007_V0042.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06697_FNT-0000029205

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152060011_008_V0043.pdf

FONTI E DOCUMENTI [8 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06697_FNT-0000029206

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152060011_009_V0044.pdf

FONTI E DOCUMENTI [9 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06697_FNT-0000029207

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152060011_010_V0045.pdf

FONTI E DOCUMENTI [10 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06697_FNT-0000029208

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152060011_011_V0046.pdf

FONTI E DOCUMENTI [11 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06697_FNT-0000029209

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152060011_012_V0047.pdf

FONTI E DOCUMENTI [12 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06697_FNT-0000029210

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152060011_013_V0048.pdf

FONTI E DOCUMENTI [13 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06697_FNT-0000029211

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152060011_014_V0049.pdf

FONTI E DOCUMENTI [14 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06697_FNT-0000029212

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152060011_015_V0050.pdf

FONTI E DOCUMENTI [15 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06697_FNT-0000029213

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152060011_016_V0051.pdf

FONTI E DOCUMENTI [16 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06697_FNT-0000029214

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152060011_017_V0052.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1993

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Mascione, Maria

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Mozzi, Attilio

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino