

Palazzo Viale Marelli 132

Sesto San Giovanni (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-06851/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-06851/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 6851

Codice scheda: MI100-06851

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Denominazione: Palazzo Viale Marelli 132

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015209

Comune: Sesto San Giovanni

Indirizzo: Viale Marelli, 132

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via Lacerra

Collocazione: nel centro abitato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sesto San Giovanni

Particelle [1 / 2]: 47

Particelle [2 / 2]: 48

Foglio/Data: 30

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: edificio non riportato in catasto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 5

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni sottogronda e/o cassettonature lignee

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore adottato 1973

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06851_IMG-0000140896

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152090048_001

Nome del file originale: 152090048_001

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06851_DRA-0000024081

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 152090048_001_M0043.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06851_FNT-0000029507

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090048_002_V0217.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06851_FNT-0000029508

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090048_003_V0218.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06851_FNT-0000029509

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090048_004_V0219.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06851_FNT-0000029510

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090048_005_V0220.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06851_FNT-0000029511

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090048_006_V0221.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06851_FNT-0000029512

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090048_007_V0222.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06851_FNT-0000029513

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090048_008_V0223.pdf

FONTI E DOCUMENTI [8 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06851_FNT-0000029514

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090048_009_V0224.pdf

FONTI E DOCUMENTI [9 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06851_FNT-0000029515

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090048_010_V0225.pdf

FONTI E DOCUMENTI [10 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06851_FNT-0000029516

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090048_011_V0226.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Gibelli, Silvia

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1999

Nome: Falsitta, Nicola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino