

## Casa Viale Marelli 2

Sesto San Giovanni (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-06858/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-06858/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 6858

Codice scheda: MI100-06858

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Denominazione: Casa Viale Marelli 2

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015209

Comune: Sesto San Giovanni

Indirizzo: Viale Marelli, 2

Collocazione: nel centro abitato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sesto San Giovanni

Particelle: 36

Foglio/Data: 30

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: edificio non riportato in catasto.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore adottato 1973

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06858\_IMG-0000140904

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152090055\_001

Nome del file originale: 152090055\_001

### DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06858\_DRA-0000024088

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 152090055\_001\_M0042.pdf

### FONTI E DOCUMENTI [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06858\_FNT-0000029547

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090055\_002\_V0227.pdf

### FONTI E DOCUMENTI [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06858\_FNT-0000029548

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090055\_003\_V0228.pdf

### FONTI E DOCUMENTI [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06858\_FNT-0000029549

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090055\_004\_V0229.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06858\_FNT-0000029550

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090055\_005\_V0230.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06858\_FNT-0000029551

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090055\_006\_V0231.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06858\_FNT-0000029552

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090055\_007\_V0232.pdf

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Gibelli, Silvia

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1999

Nome: Falsitta, Nicola

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino