

Casa Via Puricelli Guerra 10/22

Sesto San Giovanni (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-06870/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-06870/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 6870

Codice scheda: MI100-06870

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa a corte

Denominazione: Casa Via Puricelli Guerra 10/22

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015209

Comune: Sesto San Giovanni

Indirizzo: Via Puricelli Guerra, 10, 22

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via Manzoni, 1

Collocazione: nel centro edificato storico perimetrato al 1991

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sesto San Giovanni

Particelle [1 / 2]: 127

Particelle [2 / 2]: 136

Foglio/Data: 23

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVI

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore adottato 1973

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152090067_004

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 152090067_004

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06870_IMG-0000140917

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152090067_001

Nome del file originale: 152090067_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06870_IMG-0000140918

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152090067_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 152090067_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06870_IMG-0000140919

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152090067_003

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 152090067_003

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06870_IMG-0000140920

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152090067_005

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 152090067_005

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06870_DRA-0000024100

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 152090067_001_M0066.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06870_FNT-0000029608

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090067_002_V0375.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06870_FNT-0000029609

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090067_003_V0376.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06870_FNT-0000029610

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090067_004_V0377.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06870_FNT-0000029611

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090067_005_V0378.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06870_FNT-0000029612

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090067_006_V0379.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06870_FNT-0000029613

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090067_007_V0380.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06870_FNT-0000029614

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090067_008_V0381.pdf

FONTI E DOCUMENTI [8 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06870_FNT-0000029615

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090067_009_V0382.pdf

FONTI E DOCUMENTI [9 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06870_FNT-0000029616

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090067_010_V0383.pdf

FONTI E DOCUMENTI [10 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06870_FNT-0000029617

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090067_011_V0384.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Gibelli, Silvia

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1999

Nome: Falsitta, Nicola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino