

Casa Via Roma angolo Via Marconi angolo Via San Martino

Sesto San Giovanni (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-06886/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-06886/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 6886

Codice scheda: MI100-06886

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Denominazione: Casa Via Roma angolo Via Marconi angolo Via San Martino

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015209

Comune: Sesto San Giovanni

Indirizzo: Via Roma

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]: Via Marconi

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]: Via San Martino

Collocazione: nel centro abitato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sesto San Giovanni

Particelle [1 / 2]: 133

Particelle [2 / 2]: 138 (parte)

Foglio/Data: 21

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 3

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni sottogronda e/o cassettonature lignee

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore adottato 1973

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06886_IMG-0000140941

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152090083_001

Nome del file originale: 152090083_001

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06886_DRA-0000024116

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 152090083_001_M0083.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06886_FNT-0000029704

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090083_002_V0474.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06886_FNT-0000029705

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090083_003_V0475.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06886_FNT-0000029706

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090083_004_V0476.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06886_FNT-0000029707

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090083_005_V0477.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06886_FNT-0000029708

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090083_006_V0478.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06886_FNT-0000029709

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090083_007_V0479.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06886_FNT-0000029710

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090083_008_V0480.pdf

FONTI E DOCUMENTI [8 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06886_FNT-0000029711

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090083_009_V0481.pdf

FONTI E DOCUMENTI [9 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06886_FNT-0000029712

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090083_010_V0482.pdf

FONTI E DOCUMENTI [10 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06886_FNT-0000029713

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090083_011_V0483.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Borellini, Gian Carlo

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1999

Nome: Falsitta, Nicola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino