

Cascina Colombo - complesso

Sesto San Giovanni (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-06933/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-06933/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 6933

Codice scheda: MI100-06933

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI100-06933

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Colombo - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015209

Comune: Sesto San Giovanni

Indirizzo: Via Pisa, 439

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: Al confine con Cologno Monzese

Collocazione: altrove a ridosso della tangenziale

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sesto San Giovanni

Particelle [1 / 10]: 254

Particelle [2 / 10]: 14

Particelle [3 / 10]: 13

Particelle [4 / 10]: 253

Particelle [5 / 10]: 16

Particelle [6 / 10]: 20

Particelle [7 / 10]: 1

Particelle [8 / 10]: 21

Particelle [9 / 10]: 22

Particelle [10 / 10]: 18

Foglio/Data: 35

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: edificio non riportato in catasto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà mista pubblica/privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore adottato 1973 revisione 1977

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06933_IMG-0000140984

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152090130_001

Nome del file originale: 152090130_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06933_IMG-0000140985

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152090130_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 152090130_002

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06933_DRA-0000024153

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 152090130_001_M0059.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06933_FNT-0000029857

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090130_010_V0344.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06933_FNT-0000029858

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090130_011_V0345.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06933_FNT-0000029859

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090130_012_V0346.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06933_FNT-0000029860

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090130_013_V0347.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06933_FNT-0000029861

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090130_014_V0348.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06933_FNT-0000029862

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090130_015_V0349.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06933_FNT-0000029863

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090130_016_V0350.pdf

FONTI E DOCUMENTI [8 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06933_FNT-0000029864

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090130_017_V0351.pdf

FONTI E DOCUMENTI [9 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06933_FNT-0000029865

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090130_018_V0352.pdf

FONTI E DOCUMENTI [10 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06933_FNT-0000029866

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090130_019_V0353.pdf

FONTI E DOCUMENTI [11 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06933_FNT-0000029867

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090130_020_V0354.pdf

FONTI E DOCUMENTI [12 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06933_FNT-0000029849

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090130_002_V0336.pdf

FONTI E DOCUMENTI [13 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06933_FNT-0000029850

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090130_003_V0337.pdf

FONTI E DOCUMENTI [14 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06933_FNT-0000029851

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090130_004_V0338.pdf

FONTI E DOCUMENTI [15 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06933_FNT-0000029852

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090130_005_V0339.pdf

FONTI E DOCUMENTI [16 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06933_FNT-0000029853

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090130_006_V0340.pdf

FONTI E DOCUMENTI [17 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06933_FNT-0000029854

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090130_007_V0341.pdf

FONTI E DOCUMENTI [18 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06933_FNT-0000029855

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090130_008_V0342.pdf

FONTI E DOCUMENTI [19 / 19]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-06933_FNT-0000029856

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090130_009_V0343.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Susani, Elisabetta

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1999

Nome: Salerno, Patrizia

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino