

# Cascina Rubina - complesso

Sesto San Giovanni (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-06941/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-06941/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 6941

Codice scheda: MI100-06941

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI100-06941

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Rubina - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015209

Comune: Sesto San Giovanni

Indirizzo: Via Parpagliona, 29

Collocazione: nucleo esterno ai margini del centro abitato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sesto San Giovanni

Particelle [1 / 5]: 2

Particelle [2 / 5]: 1

Particelle [3 / 5]: 4

Particelle [4 / 5]: 5

Particelle [5 / 5]: 93

Foglio/Data: 25

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: catasto non reperibile.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: porzioni murarie affrescate

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

## STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore adottato 1973 revisione 1977

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06941\_IMG-0000141105

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152090138\_001

Nome del file originale: 152090138\_001

### DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06941\_DRA-0000024161

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 152090138\_001\_M0128.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [1 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06941\_FNT-0000029944

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090138\_002\_V0724.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [2 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06941\_FNT-0000029945

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090138\_003\_V0725.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [3 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06941\_FNT-0000029946

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090138\_004\_V0726.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [4 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06941\_FNT-0000029947

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090138\_005\_V0727.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [5 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06941\_FNT-0000029948

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090138\_006\_V0728.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [6 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06941\_FNT-0000029949

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090138\_007\_V0729.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [7 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06941\_FNT-0000029950

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090138\_008\_V0730.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [8 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06941\_FNT-0000029951

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090138\_009\_V0731.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [9 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06941\_FNT-0000029952

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090138\_010\_V0719.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [10 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06941\_FNT-0000029953

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090138\_011\_V0720.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [11 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06941\_FNT-0000029954

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090138\_012\_V0721.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [12 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06941\_FNT-0000029955

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090138\_013\_V0722.pdf

**FONTI E DOCUMENTI [13 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06941\_FNT-0000029956

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 152090138\_014\_V0723.pdf

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Susani, Elisabetta

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1999

Nome: Salerni, Patrizia

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino